APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	HM Tongeren
Make:	SKODA
Model / version:	KAMIQ
Vin:	TMBGR6NW5P3245633
Plate:	2EVR814
Mileage:	39822
First registration:	13/02/2024
Color:	

ADDITIONAL INFORMATION

Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	✓
Type of lining:	Fabric
Board computer reset:	✗

DOCUMENTS


Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	?
Maintenance book:	Digital
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES





















































VIN INFORMATION

Radio	Radio avec système de navigation	8 haut-parleurs
Transmission séquentielle	7 rapports	Pommeau de levier de vitesses cuir
Projecteurs à allumage automatique	Feux arrière à LED	Buses de lave-vitre avant chauffantes
Equipement Confort	Entourage de vitres chromé	Poignées de portes ton caisse
Matière : alliage	Lettre repère (J)	Diamètre avant 17
Diamètre arrière 17	Largeur avant 6,5	Largeur arrière 6,5
Diamètre avant 17	Diamètre arrière 17	Hauteur avant 55
Hauteur arrière 55	Indice de vitesse avant V	Indice de vitesse arrière V
Largeur avant 205	Largeur arrière 205	Roue de secours tôle
Climatisation	Climatisation réfrigérant 1234YF	Accoudoir central avant
Essence	999 cm3	1.00 litre
81 kw	110 ch	Alternateur 140 Ampères

Freins avant à disques
Freins arrière à disques
Rétroviseur gauche chauffant
Rétroviseur droit chauffant
Rétroviseur gauche jour/nuit automatique
Rétroviseur droit jour/nuit automatique
Rétroviseurs peints
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Siège avant gauche chauffant
Sièges avant chauffants
Siège avant gauche réglable en hauteur
Sièges avant réglable en hauteur
3ème appui-tête arrière
Fixations Isofix siège passager avant
Fixations Isofix aux places arrières
Garnitures tissu
Volant cuir
Volant multifonction
Aide au stationnement avant
Aide au stationnement arrière
Caméra avant
Régulateur et limiteur de vitesse
Régulateur automatique de la distance
Equipement Stop & Start
Affichage lecture des panneaux de signalisation
Lève-vitres arrière électriques
Appel de secours
Lunette arrière teintée foncée
Vitres portes arrière teintées foncées
Vitres de custode teintées foncées
détecteur de pluie essuie-vitre
Fixotoit noir
Airbag latéraux avant
Airbag rideaux avant
Airbag rideaux arrière
Témoin d'oubli de ceinture avant
Témoin d'oubli de ceinture arrière
Protection piéton
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
vide-poches dans le coffre
depuis 12.23
protection bords de porte
caméra de marche arrière (Type 2)
insonorisation étendué
grille de calandre avec moulures chromées
pare-brise athermique
App-Connect
pare-pluie sur la porte du côté conducteur
porte-lunettes
protection sous mécanique
combiné instruments Digital
pré-équipement pour attache-remorque
tiroir sous le siège avd
réservoir à charbon actif (EVAP)
norme anti-pollution Euro 6 AP
services Online
radio avec récepteur numérique
entretien à intervalle flexible (Long Life)
écran pare-chocs av/ar gris platine
2 couches effet perlé
QI6

EQUIPMENT

Board computer:	✓	**Central locking:**	✓
Compressor:	✗	**Cruise control:**	✓
Gps:	✓	**Power steering:**	✓
Rear parking sensor:	✓	**Repair kit:**	✗
Front seats heated:	✓	**Steering wheel:**	✓
Electric windows:	✓	**Climate control type:**	Automatic
Headlighting type:	LED	**Tow bar type:**	
Charging cables:	0	**Fast charging cables:**	0

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	4 mm			Summer	Aluminium	?
Front right	4 mm			Summer	Aluminium	?
Rear left	4 mm			Summer	Aluminium	?
Rear right	4 mm			Summer	Aluminium	?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
3	Bumper trim F	Scratch(es)
4	Wing RL	Dent(s)

Total: 2

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗
2	Dashboard - Gebruiksschade handschoenkastje	Scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 2

DAMAGES DETAILS

3 - Bumper trim F - Scratch(es)







4 - Wing RL - Dent(s)









1 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®


































2 - Dashboard - Gebruiksschade handschoenkastje - Scratch(es) - Renta®





SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

15/10/2026 13:25

