


INSPECTIE RAPPORT



Klant
Bestuurder
Dossier

Info voertuig


Nummerplaat 2GUR877
Chassis VF1RJA00073800539
Merk / Model CLIO
Kleur

KM-stand 23920
1ste inschrijving 3-4-2025 00:00:00
Brandstof
Brandstof niveau


Controlelijst

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - PDR
			
interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	Vervangen
			
exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	SR - Spot repair
			
interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
			
exterior	(NL)Windscreen	(NL)WINDSCREEN	Vervangen
			

exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF	Sputen
----------	----------	----------	--------



interior	(NL)DoorpanelFL	(NL)DOORPANEL FL	SR - Structuur
----------	-----------------	------------------	----------------





Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter