

Détails véhicule

VIN	VSSZZZKM3 RR011339	Kilométrage	53 721 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	16/11/2023	Cylindrée	1498
Marque	CUPRA	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	Formentor-KM7-2020	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		


Détails d'évaluation

Date d'évaluation	09/07/2026	Parc		Propriétaire	
					
					
					

Autres informations techniques

Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Compresseur kit secours	✓	Trousse à pharmacie	✓
Triangle	✓	Adaptateur USB	✓
Gilet de sécurité	✓		
Plage arrière	✓		
Sur tapis ARD	✓		
Sur tapis ARG	✓		
Sur tapis AVD	✓		
Sur tapis AVG	✓		
Extincteur	✓		

Options / Equipements
Pneumatiques

Semperit 245/45/18 Y Toutes
saisons 7.0 mm

Semperit 245/45/18 Y Toutes
saisons 7.0 mm

Semperit 245/45/18 Y Toutes
saisons 7.0 mm

Semperit 245/45/18 Y Toutes
saisons 7.0 mm

Dommages

1



Elément	Baguette d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ●

2



Elément	Jante alu 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

● ●

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ●


4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

●

5



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

●

6



Elément	Jante alu 18"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

● ● ●

7



Elément	Entrée de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

●

8



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

● ● ● ●