

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNSS R4011296	Erstzulassung	25.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	30 051 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz








Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Hutablage	✓	Bordmappe komplett	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓	Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Serviceheft	✗
		Inspektion	✗

Reifen

195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm Triangle



195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm Triangle



Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden						
3	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

4	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
5	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 270,00€