

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



09 de abril de 2026

Nº Expediente: 3426368589

Nº Revision: WTWS\_616621

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

<b>MATRÍCULA:</b>	9898-MBN	<b>Nº CHASIS:</b>	KMHC851CGNU290083
<b>KILÓMETROS:</b>	105350	<b>MARCA:</b>	HYUNDAI
<b>F. PERITACIÓN:</b>	09/04/2026	<b>MODELO:</b>	IONIQ 1.6 GDI HEV TECNO DCT
<b>Seguro:</b>	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

<b>INSTALACIÓN:</b>	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	<b>FECHA DE ENTRADA:</b>	31/03/2026
<b>DIRECCIÓN:</b>	Antigua carretera de san Fernando, km	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	WTWS_3457
<b>LOCALIDAD:</b>	MEJORADA DEL CAMPO	<b>TELEFONO/E-MAIL:</b>	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

<b>Nº LLAVES:</b>	2	<b>KIT ANTIPINCHAZOS:</b>	NO	<b>RUEDA REPUESTO:</b>	SI
<b>LIBRO MANTENIMIENTO:</b>	NO	<b>Navegador GPS:</b>	GPS INTEGRADO		
<b>Neumático RunFlat:</b>	NO	<b>Vehículo eléctrico híbrido:</b>	SI	<b>Falta Cable carga Rápida:</b>	NO
<b>Falta Cable 220/230:</b>	NO	<b>Neumático Invierno:</b>	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
<b>Daños Generales</b>	481,05 €
<b>Daños Interiores</b>	0 €
<b>Total Valoración</b>	481,05 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

## OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		

#### Atributos de la Valoración

<b>Estado</b>	Abierta	<b>Referencia</b>	WTWS_616621
---------------	---------	-------------------	-------------

#### Atributos vehículo

<b>Código color de fabricante</b>	T2X
<b>Kilómetros</b>	105.350

#### Equipamiento

##### VIN Query

BERLINA 5 PUERTAS - 5DR	INYECCION MULTIPUNTO 1580CC 104KW (141) HYBRID - G4LE
AUTOMATICO 6 VELOCIDADES DCT - D6KF1	GENERAL GLS - 863CA2
NEUMATICOS 225/45 R 17..W	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA 17" - 5297C1+5291VB
LLANTAS ALE 7.0JX17" - 5291VB	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - 5971A4
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 959AB2	ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2	CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL - 9713A2
CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ZONA TRASERA - 974AA1	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB EN REPOSABRAZOS - 961QA1
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - 9556A1	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 4371B3
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - 5611B3	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CON ANTIATRAPAMIENTO - 824BA6
INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE - 819KA1/8196A2	INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS - 8262A2
SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 5697A1	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 8511C1
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 569EA1	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - 9655C1
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA AUDIO C/SUBWOOFER - 9636A2	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 963WA1
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 7" - 9401D7	ADAS CAMARA VISION DL - 956GA1
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 9574A1	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1
ACCESORIOS LUZ INT CORTESIA - 847MA1	ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA - 8579A1
ACCESORIOS ALARMA - 819AA1	RETROVISORES EXT C/LUZ - 87A1A1
RETROVISORES EXT ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC - 876MA1+8762C4	LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - 958AA1
ADAS PROTECCION PEATONES ACUSTICA - 961GA1	GENERALES MANILLAS EXT CROMADAS - 8261A4
EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS CROMADAS - 8223A3	EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA SPORT - 858RA2
EMBELLECEDORES MOLDURAS LATERALES - 8775A4	CRISTALES SENSOR ANTIVAHO - 972MA1
CRISTALES SENSOR LLUVIA - 9815A1	CRISTALES LUNA TRASERA TINTADA - 8712C2
CRISTALES LUNAS TINTADAS - 8245A5	FECHA FABRICACIÓN 16/03/2022

##### Automático

COMERCIAL IONIQ	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
ESPAÑA ESPAÑA - C17	

#### Piezas







Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
86362G2000	Adhesivo puerta dl iz	1,00	12,60			12,60

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 86362R00	Sustituir Adhesivo puerta dl iz	0,90 h	25,00			22,50
I 87602R00	Desmontar y montar Retrovisor completo iz					
T2 GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,25 h	25,00			6,25

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		

**Pintura**

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP905ZR	Conj aleta tr dr Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP905ZL	Conj aleta tr iz Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=1) (L=3)					
PLASTICO						
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		

## Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	03/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	12,60 €	Subtotal Horas MO	28,75 €	Subtotal Horas MO	157,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,15 h)	28,75 €	Subtotal M.O. (6,30 h)	157,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	28,75 €	Total mano de obra	157,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	12,60 €			Subtotal material	285,98 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	3,78 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	8,82 €			Total del material	285,98 €
				Total sin descuentos	443,48 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	443,48 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	8,82 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	28,75 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	443,48 €	Base del impuesto	481,05 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	481,05 €	IVA (21%)	101,02 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	582,07 €
				<b>Total</b>	<b>582,07 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		

### Equipamiento

#### VIN Query

BERLINA 5 PUERTAS - 5DR  
 AUTOMATICO 6 VELOCIDADES DCT - D6KF1  
 NEUMATICOS 225/45 R 17..W  
 LLANTAS ALE 7.0JX17" - 5291VB  
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & GO - 959AB2  
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 9768A2  
 CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ZONA TRASERA - 974AA1  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - 9556A1  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - 5611B3  
 INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE - 819KA1/8196A2  
 SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - 5697A1  
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 569EA1  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA AUDIO C/SUBWOOFER - 9636A2  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 7" - 9401D7  
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 9574A1  
 ACCESORIOS LUZ INT CORTESIA - 847MA1  
 ACCESORIOS ALARMA - 819AA1  
 RETROVISORES EXT ELEC/TERMICO/ABATIBLE ELEC - 876MA1+8762C4  
 ADAS PROTECCION PEATONES ACUSTICA - 961GA1  
 EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS CROMADAS - 8223A3  
 EMBELLECEDORES MOLDURAS LATERALES - 8775A4  
 CRISTALES SENSOR LLUVIA - 9815A1  
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - 8245A5

INYECCION MULTIPUNTO 1580CC 104KW (141) HYBRID - G4LE  
 GENERAL GLS - 863CA2  
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA 17" - 5297C1+5291VB  
 FRENO FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - 5971A4  
 ANTIPOLUCION NORMA EU6D - 2841A1  
 CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL - 9713A2  
 AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB EN REPOSABRAZOS - 961QA1  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 4371B3  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CON ANTIATRAPAMIENTO - 824BA6  
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES CROMADAS - 8262A2  
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 8511C1  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - 9655C1  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 963WA1  
 ADAS CAMARA VISION DL - 956GA1  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 94M0A1  
 ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA - 8579A1  
 RETROVISORES EXT C/LUZ - 87A1A1  
 LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - 958AA1  
 GENERALES MANILLAS EXT CROMADAS - 8261A4  
 EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA SPORT - 858RA2  
 CRISTALES SENSOR ANTIVAHO - 972MA1  
 CRISTALES LUNA TRASERA TINTADA - 8712C2  
 FECHA FABRICACIÓN 16/03/2022

#### Automático

COMERCIAL IONIQ  
 ESPAÑA ESPAÑA - C17

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		



IMGP2182.JPG



IMGP2198.JPG



IMGP2199.JPG



IMGP2171.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		



IMGP2184.JPG



IMGP2185.JPG



IMGP2186.JPG



IMGP2188.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		



IMGP2189.JPG



IMGP2169.JPG



IMGP2175.JPG



IMGP2176.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		



IMGP2177.JPG



IMGP2179.JPG



IMGP2180.JPG



IMGP2170.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		



IMGP2172.JPG



IMGP2194.JPG



IMGP2183.JPG



IMGP2187.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		



IMGP2190.JPG



IMGP2191.JPG



IMGP2195.JPG



IMGP2173.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		



IMGP2193.JPG



IMGP2178.JPG



IMGP2181.JPG



IMGP2174.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_616621	<b>Marca - Modelo</b>	HYUNDAI IONIQ HYBRID (C) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	09/04/2026 16:03:00	<b>CUM</b>	HY02704	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	09/04/2026 16:06:32	<b>Matrícula</b>	9898-MBN		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	KMHC851CGNU290083		



IMGP2192.JPG



IMGP2196.JPG



IMGP2197.JPG