


Information véhicule


Marque:	SKODA	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	OCTAVIA COMBI	NIV:	TMBJP8NX3PY054814
Type de carburant:		Puissance:	81 kW
Versión:	1.0 TSI MHEV 81KW DSG CLEVER	Première immatriculation	03/02/2023
Kilométrage:	62145 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	1	Avant	1
Droite	1	Gauche	3
Intérieur	1	Toit & autres	1

Photos commerciales





Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant

Accoudoir central	Airbag	Assistant de démarrage en côte	Barres de toit
Capteur de pluie	Contrôle de distance	Direction assistée	Fonctionnement électrique des fenêtres
GPS	Isofix	Jantes alu	Lave Phares
Phares anti brouillard	Rétroviseurs réglables électrique	Sièges chauffants AV (ECS&B)	Support lombaire réglable
Téléphone	Verrouillage central	Volant cuir	Volant multifonctions

Options selon l'inspecteur

GPS	Oui
-----	-----

Dommages

Aile AVD


Bosse(s) et griffe(s)

LI - Réparer et peindre (complet)


Droite



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres



Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Jante alum. ARG
Griffe(s)
Acceptable
Gauche



Jante alum. AVG

Griffe(s)

Acceptable

Gauche



Pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre

Arrière



Pare-chocs AV

Griffe(s)

Peindre

Avant



Porte AVG

Griffe(s)

Smart repair

Gauche



Pneus					
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur
Avant Gauche	Hiver		205/60/16/92/H	Vredestein	5,0 mm
Avant Droite	Hiver		205/60/16/92/H	Vredestein	5,0 mm
Arrière Gauche	Hiver		205/60/16/92/H	Vredestein	5,0 mm
Arrière Droite	Hiver		205/60/16/92/H	Vredestein	5,0 mm

Contrôles			
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile	Oui
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité	Oui
Compresseur	P/A	Cric	Oui
Galette	Oui	Kit réparation	P/A
Nbr cable de charge (220V)	0	Nbr cable de charge (charge rapide)	0
Nbre clés total	3	Niveau de charge	10
Réinitialisation des paramètres d'usine	Non, ce n'est pas possible	Type de carnet d'entretien	Entretien digital

Détails du NIV		
ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central arrière avec trappe à skis	Accoudoir central AV 'Jumbo Box'
Airbag conducteur	Airbag de genoux conducteur	Airbag passager
Airbag passager avant désactivable	Airbags de tête	Airbags latéraux
Allumage automatique des feux	Appuis-tête arrière (3)	Baguettes de seuil dans portes AV et AR
Banquette AR rabattable 1/3-2/3	Boîte à gants illuminée	Caméra de recul.
CLIMATRONIC - climatiseur à régulation automatique	Connexion USB (Type-C): AV (2)+AR (2)+rétro int.	Contour de fenêtres latérales chromées
Cruise Control + speed limiter	DAB+	Détecteur de pluie
Déverrouill. à distance dossiers AR depuis coffre	Direction assistée	DRIVER ALERT - détection de fatigue (EM1)
Easy Start: Verr.cent.com.dist.+keyless+Start/Stop	Eclairage d'ambiance avec logo SKODA projeté sol	ESC
Feux arrière LED avec clignotant dynamique	Feux de jour LED	Frein de stationnement électromécanique+auto hold
FRONT ASSIST avec protection prédictive des cyclistes/piétons et Turn Assist	Gicleurs de lave-glaces chauffants	Haut-parleurs (8)
HHC (Hill Hold Control)	Inserts décoratifs SILVER HAPTIC+Hotstamp.black	Intérieur tissu
JAV Twister 7Jx16" +205/60 R16 92V	Lane Assist	Lave-phares
Outils de bord et cric	Palettes au volant pour DSG	Parking Distance Control avant et arrière avec Manoeuvre Assist
Peinture métallisée	Peinture unie	Phares anti-brouillard AV avec éclairage de virage
Phares LED	Points d'ancrage ISOFIX avec Top Tether dans les sièges latéraux arrière	Points fixation ISOFIX dans siège passager AV
Préparation attache-remorque	Préparation téléphone Bluetooth	Prise 230V
Prise de contact 12 V dans le coffre	Railing de toit - chromé	Rétroviseur int. électrochrome jour/nuit automat.
Rétroviseurs électriques et chauffants	Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	Roue de secours en acier 16"
Sécurité enfants aux portes arrière	Siège conducteur avec réglage du lombostat	Siège passager avec réglage du lombostat
Sièges avant chauffants.	Skoda Connect - Care Connect 1 an	SMARTLINK+ Wired & Wireless (Accès sans fil)
Système de navigation COLUMBUS avec voice control	Tapis de coffre réversible (tissu/caoutchouc)	Tapis de sol avant et arrière
Virtual Cockpit - Digital Dashboard	Vitres arrière fumées - 'SUNSET'	Vitres électriques arrière
Vitres électriques AV	Vitres lat.AV verre atherm.acoust.+Sunset	Volant en cuir
Volant multifonctions		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d’inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d’utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d’état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d’informations, veuillez contacter le vendeur.