

Historial del Vehiculo -2723-MFH

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
2723-MFH	09/11/2023	35488	REV 030.000	Filtro aceite
2723-MFH	09/11/2023	35488	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas
2723-MFH	09/11/2023	35488	REV 030.000	M.O. General
2723-MFH	09/11/2023	35488	REV 030.000	Aceite motor - 00W20 OEM
2723-MFH	09/11/2023	35488	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
2723-MFH	23/02/2024	52784	2 NEUMATICOS	DI / FIRESTONE / 185/65 R15 RHAWK 88H TL//11103 / Turismo/ VERANO
2723-MFH	23/02/2024	52784	2 NEUMATICOS	DD / FIRESTONE / 185/65 R15 RHAWK 88H TL//11103 / Turismo/ VERANO
2723-MFH	22/01/2025	81670	REV 060.000	Filtro aceite
2723-MFH	22/01/2025	81670	REV 060.000	Aceite motor - 05W30 OEM
2723-MFH	22/01/2025	81670	REV 060.000	M.O. General
2723-MFH	22/01/2025	81670	REV 060.000	Rellenar niveles
2723-MFH	11/02/2025	83520	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 185/65R15 88H P1CINT / Turismo/ VERANO
2723-MFH	11/02/2025	83520	4 NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
2723-MFH	11/02/2025	83520	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 185/65R15 88H P1CINT / Turismo/ VERANO
2723-MFH	11/02/2025	83520	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 185/65R15 88H P1CINT / Turismo/ VERANO
2723-MFH	11/02/2025	83520	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 185/65R15 88H P1CINT / Turismo/ VERANO
2723-MFH	24/06/2025	106024	LUNAS	727123549R - PARABRISAS
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Pastillas freno dl - MOTRIO 01 - Economic
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Aceite motor - 05W30 OEM
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Serv inspección 120000 KM
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Filtro combustible
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Filtro aceite
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Filtro antipolen - Nueva
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Batería telemando c/c
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	M.O. General
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Filtro aire
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Líquido frenos - DOT4 OEM
2723-MFH	04/09/2025	112943	REV 090.000	Rellenar niveles
2723-MFH	30/10/2025	120922	SERV. NEUMATICOS	DI / FIRESTONE / 185 65 TR15 88 T / Turismo VERANO

2723-MFH	30/10/2025	120922 SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
2723-MFH	30/10/2025	120922 SERV. NEUMATICOS	DD / FIRESTONE / 185 65 TR15 88 T / Turismo VERANO
2723-MFH	30/10/2025	120922 SERV. NEUMATICOS	TD / FIRESTONE / 185 65 TR15 88 T / Turismo VERANO
2723-MFH	30/10/2025	120922 SERV. NEUMATICOS	TI / FIRESTONE / 185 65 TR15 88 T / Turismo VERANO
2723-MFH	12/03/2026	138773 SERV. NEUMATICOS	TI / BRIDGESTONE / 185 65 TR15 88 T / Turismo VERANO
2723-MFH	12/03/2026	138773 SERV. NEUMATICOS	TD / BRIDGESTONE / 185 65 TR15 88 T / Turismo VERANO



RENAULT EXPRESS	
CONFORT 1.5 BLUE DCI 55 KW (75 CV)	
VIN	VF1RJK00369813562
Primera matriculación	2/3/2023
Kilometraje del vehículo	141.598 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	23/7/2026 10:38:32	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	2/3/2023
Modelo	EXPRESS	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF1RJK00369813562	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,1 mm	Firestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,1 mm	Firestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	7,0 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	7,5 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 T	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control
Comentarios: testigo encendido posiblemente debido a vehículo con batería descargada, arrancado con boxter	



3 | Volante

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



4 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



5 | Interior

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños
Comentarios: moqueta de suelo delantera izquierda	



6 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



7 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



8 | Interior

Tipo de daño	Pieza No Original
Modo de reparación	Aceptable



9 | Guarnición Puerta Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior



10 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Capó

Tipo de daño	Daños por granizo
Modo de reparación	Precio cerrado granizo severo




12 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Caja Retrov Ext Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



14 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



16 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: moldura puerta trasera derecha



17 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



18 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



19 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




20 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



21 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



22 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



23 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



24 | Techo

Tipo de daño	Daños por granizo
Modo de reparación	Precio cerrado granizo severo



25 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control



26 | Carrocería

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Control

Comentarios: vehículo con batería descargada arrancado en campa para peritar



27 | Llanta Repuesto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales

