

BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 M SPORT MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0107T11894






Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/05/2025	Laufleistung 52566 km
Farbe PORTIMAO BLAU METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	CO2 132	Hubraum 1499
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 125 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Aufhängung Hutablage / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Aufhängung Hutablage / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
003	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen

			
004	Kofferraumboden / Hinten	Fleck	Reinigen
			
005	Felge / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel
006	Felge / Vorne Rechts	Abgewetzt	Reparieren
			
007	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
008	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen
			
009	Klebesatz / Vorne ¹	Keine	Ersetzen
010	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
			

011	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Smart Repair
			
012	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Kratzer	Polieren
			
013	Dach / - ²	Delle	Smart Repair
			
014	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
015	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
016	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
017	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
			

¹ Windschutzscheibe

² 5x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	8 mm
Vorne Rechts	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	8 mm
Hinten Links	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Aufhängung Hutablage / Hinten Links / Gebrochen



Aufhängung Hutablage / Hinten Links / Gebrochen



Aufhängung Hutablage / Hinten Links / Gebrochen



Aufhängung Hutablage / Hinten Rechts / Gebrochen



Aufhängung Hutablage / Hinten Rechts / Gebrochen




Aufhängung Hutablage / Hinten Rechts / Gebrochen



Sicherheitskit / - / Fehlt



Kofferraumboden / Hinten / Fleck



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer




Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer