



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / - / Tagliato/Strappato



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Moldatura parafrangio / Anteriore Destro / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odo metro



Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



002

Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



003

Paraurti / Posteriore

Riga

Riparazione



004

Modanatura parafrangolo / Anteriore Destro

Riga

Sostituzione



005

Parte inferiore paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / Estivo	5 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	215 / 60 / 17 / Estivo	5 mm

MG

HS 1.5T MT COM 2WD

TELAID: LSJA24U90RN082356



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	48337 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	Is not roadworthy
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / -	Tagliato/Strappato	Sostituzione