

Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline
2021 - 70 kW / 95 PK - Benzine - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZAWZMU014606
Eerste registratie	08-03-2021
APK geldig tot	08-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	170.480 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	13-07-2026
Definitieve kilometerstand	170.480 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	999
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	120
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 5

- Airco
- Cruise control
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 3

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	99362
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2021	 Vermogen 70 kW / 95 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 170.480 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2026

Schades (10)

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Onderhoud

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vogelpoep en krassen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

Spotrepair



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 8 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
08-03-2021	Eerste toelating	
20-09-2021		Autobedrijf
06-11-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Lease
08-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- audio installatie
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- bots waarschuwing systeem
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control adaptief
- DAB
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- LED dagrijverlichting
- lederen versnellingspook
- lichtmetalen velgen 16"
- mistlampen voor adaptief
- multimedia-voorbereiding
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- sportstoelen
- start/stop systeem
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- vermoeidheids herkenning
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

