

Audi

AUDIA3 LIMOUSINE (8YM)(03.2024->) TFSI 110 KW S LINE MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TFSI ACT) 4-TÜRIG



VIN: WAUZZZGY5TA010497



Beschreibung

	Zulassungsdatum	Laufleistung
	18/12/2025	26452 km
Farbe	Jahr	Polster
MythosSchwarz Metallic	2025	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	5	-
Karosserietyp	CO2	Hubraum
Limousine	128	1498
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
7	Vorderradantrieb (FWD)	110 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair
			
002	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
003	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten ¹	Zu wenig	Ausführen



004

Kotflügel / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



005

Tür / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



006

Tür / Vorne Links

Kratzer

Lackieren




007

Motorhaube / Vorne

Kratzer

Lackieren



008

Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



009

Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Polieren



010

Tür / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



¹ Abkleben, Logo ist beleuchtet

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☒ Bordmappe

☐ Ersatzrad

☒ Füllflasche Nothilfekit

☐ Hutablage

☐ In-Car-Werkzeuge

☒ Kompressor Nothilfe

☐ Laderaumabdeckung

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Pannenset

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz			
Vorne Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Zu wenig



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer




Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle