



Matrícula:	7093-MKM	Kilometraje:	115267	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR3EUHNP2PN558050	Fecha de puesta en circulación:	26/09/2023	Lugar de peritaje:	P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF
Marca:	PEUGEOT			Fecha de peritación:	26/05/2026 1:30:00
Modelo:	Rifter				
Versión:	Allure Business Std. PureTech 110 S&S combi 81kW 5P manual				
Carburante:	Gasolina				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/65 R 16 98 H				
Tamaño del neumático DEL DER	215/65 R 16 98 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/65 R 16 98 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/65 R 16 98 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 215/65/16/98 H DELIZQ Michelin: 3 mm - TRASIZQ Michelin: 4 mm DELDER Michelin: 3 mm - TRASDER Michelin: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	261				
Marca del neumático Del Dcha	261				

Marca de neumático Tras Iz

261

Marca del neumático Tras Dcha

261



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Regulador de velocidad	Sí

Baterías en funcionamiento	Sí	Volante multifunciones	Sí
Vehículo rodando	Sí	Reposabrazos central DEL	Sí
Núm asientos	5	Bandeja de maletero	Sí
Núm reposacabezas	5	Radar parking TRAS	Sí
Núm llaves	2	Barra de techo negra	Sí
Núm llaves mando a distancia	2	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Color carrocería	Blanco	Documento de matriculación	No
Llantas de verano	Acero		
Kit de reparación	No		
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Turismo		
Segmento	Segmento 06		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------

Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
		
Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control

		
Volante	Gastado	Reemplazar

		
Aleta Del Iz	Rayado	Pintar

		
Panel Tras Iz	Abolladuras	Reparación de abolladuras sin necesidad de pintura



Paragolpes Delantero

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Placa Matrícula Delantera

Deformado /
Forzados

Importe



Embelecedor Aleta Tras
DR

Rayado

Aceptable



Puerta Deslizante DR

Rayado

Pintar



Caja Retrov Ext DR

Rayado

Pintar



Aleta Del Dr

Rayado

Pintar



Moldura Aleta DEL DR

Roto

Reemplazar



Kit reparación Neumático

Falta

Importe



Paragolpes Tras

Roto

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dfly3z6khNk%2bT55FsGcoAxUxy%2f8U219jc%2fPwGCdVfzyw%3d&language=es-ES