DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU PS132745	Date d'immatriculation	05/10/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GR-666-RG	Odometre	21 949 km
Modèle	3008 V2 GT E TENSE 225	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN				










Eléments amovibles


Plage arrière	✔
Kit roue secours Complet	✖

Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Câble de charge lente	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

5



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Déformé
Commentaires	-

11



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

12



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13



Elément	Obturateur de pare-chocs
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Commentaires	-

14



Elément	Baguette Chromée de pare-chocs
Position	Arrière
Dommages	Cassé
Commentaires	-

15



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

16

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

17

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

3



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

Autres dommages

18



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm