

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY0 SS031819	Kilométrage	51 843 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	[REDACTED]	Date d'immatriculation	25/02/2025	Cylindrée	-
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	3008-2016	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 12/05/2026



Autres informations techniques

Climatisation auto.	Compresseur kit secours	✗	Double clefs	✗
Régulateur de vitesse	Recharge kit secours	✗	Manuel d'utilisation	✓
Système de navigation	Plage arrière	✓	Carnet de garantie	✓
Radars avant			Carnets de bord	✓
Radars de recul				
Peinture Métalisée				
Véhicule Roulant - OK -				
Moteur fonctionnant - OK -				
Batterie fonctionnelle - OK -				

Options / Equipements









Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.3 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 6.3 mm		-/- Eté 7.0 mm kit comp
Continental 225/55/19 V Eté 6.5 mm		Continental 225/55/19 V Eté 5.8 mm		

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Plage arrière
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Cassé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Echange

DEKRA Automotive Solutions

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Avant																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Baguette de Pare-choc																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de hayon/malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de hayon/malle	Position	-	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Monogramme de hayon/malle																								
Position	-																								
Dommages	Cassé																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Malfaçon	Intensité	-	Opération	Réparation	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange
Elément	Porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Malfaçon																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Baguette de porte																								
Position	Arrière Droit																								
Dommages	Manquant																								
Intensité	-																								
Opération	Echange																								
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Coquille de rétroviseur																								
Position	Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Réparation																								
Elément	Prise en charge																								
Position	-																								
Dommages	-																								
Intensité	-																								
Opération	Peinture																								

Commentaires

PROBLEME FONCTIONNEMENT HAYON ELECTRIQUE