MACADAM







OPEL Combo: 8527-MGZ

Vinnumber:	**W0VEFYHT2PJ558192**	Versionname:	**Cargo L 650kg Diesel 1.5 100HP S&S MT E6 furgón derivado de turismo 75kW 3P manual**
First Registrationdate:	**25/05/2023**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**122079**	Power Kw:	
Bodytype:	**Transporter**	Body colour	**White**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**	Type of rims (mounted)	**Steel**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**2**		
Number head rests	**2**		
Type of rims (mounted)	**Steel**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Light Commercial Vehicle**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Radio	
Number keys remote	**2**	Roof rack	
Windows electric F			
Cruise Control			
Steering wheel multifunctional			
Type of climate control	**Manual climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**195/65/15/91 H**			
	Fr.L.	**Goodyear: 4 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 4 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 5 mm**	Re.R.	**Goodyear: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**4.0**
Tyre profile depth FR	**4.0**
Tyre profile depth RL	**5.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**195/65 R 15 91 H**
Tyre size FR	**195/65 R 15 91 H**
Tyre size RL	**195/65 R 15 91 H**
Tyre size RR	**195/65 R 15 91 H**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Interior, Dirty, Cleaning




Malfunction indicator, Blinking, Check




Door FL, Scratch(es), Acceptable




Wing FL, Scratch(es), Acceptable




Bumper F, Scratch(es), Acceptable




Bumper F, Scratch(es), Acceptable




Bonnet, Scratch(es), Acceptable




Wing FR, Scratch(es), Acceptable




Bumper R, Scratch(es), Acceptable




Tyres, No damage, Check






Bodywork, Glue residues, Remove lettering






ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	OPEL	Matrícula	8527-MGZ
Modelo	Combo	VIN	W0VEFYHT2PJ558192
Versión	Cargo L 650kg Diesel 1.5 100HP S&S MT E6 furgón derivado de turismo 75kW 3P manual		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
30/05/2024	Sustitución	19492	NEUMATICOS VILLAROSA
20/11/2024	Aceite motor - Precio litro pactado, Rellenar Aceite motor, Rellenar niveles, Sustituir Rellenar niveles	30400	TOMAS Y JOAQUIN S.L.
12/03/2025	Pastillas delanteras, Revisión 2 años	39547	AUTOMARES S.L.
31/03/2025	Luna parabrisas	39790	RALARSA HOLDING S.L.
25/07/2025	Lámpara faro dr, Lámpara posición-freno tr iz, Sustituir Lámpara faro dr, Sustituir Lámpara posición-freno tr iz	52120	GALVEZ MOTOR S.L.
02/02/2026	Aceite motor - 00W30, Arandela / tapón cárter - AKRON-MALO - Rec.Plat. GIRA - 16 MM - Nueva, Filtro aceite - VAICO - Rec.Plat. GIRA - Nueva, Filtro aire - VAICO - Rec.Plat. GIRA - Nueva, Filtro combustible - MECAFILTER - LAUTRETTE - Rec.Plat. GIRA - Nueva, Lámpara freno tr, Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva, Serv inspección 60000 KM, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Lámpara freno tr, Tasa de gestión de aceites usados	75052	GALVEZ MOTOR S.L.
04/03/2026	Ecotasa - N2, Goodyear / 542445 195/65X15 GYEAR.EFIG.PERF2 91H, Sustitucion y kit de montaje	78039	NEUMATICOS CURROS S.L.
28/04/2026	Lámpara posición dl dr, Sustituir Lámpara posición dl dr	87966	GALVEZ MOTOR S.L.
10/08/2026	Aceite motor - 00W30, Arandela / tapón cárter - AKRON-MALO - Rec.Plat. GIRA - 16 MM - Nueva, Comprobar densidad y nivel del anticongelante ** Verificar ph líquido refrigeración, Filtro aceite - VAICO - Rec.Plat. GIRA - Nueva, Filtro aire - VAICO - Rec.Plat. GIRA - Nueva, Filtro combustible - MISFAT - Rec.Plat. GIRA - Nueva, Lámpara posición dl iz, Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva, Mantenimiento sistema FAP ** Verificar nivel aditivo filtro de	115545	GALVEZ MOTOR S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	partículas, Serv inspección 120000 KM, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro combustible, Sustituir Lámpara posición dl iz, Tasa de gestión de aceites usados		