ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
	SANTANDER CONSUMER RENTING	040	KASKO

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
CL_FIRENZE	CL_FIRENZE	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GY214HN	-	/ /

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			No

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
14/08/2026	28/08/2026	CL_FIRENZE		I	00		/ /

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
- - ()			


Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
FORD TRANSIT «VI» 2.0 ECOBLUE TDCI , 16V. (2019-0	GY214HN	WF0AXXTTRARD60249	06/02/2025

Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
SUFFICIENTE	32159	% 10	BIANCO	pastello/mono		

Allestimenti / Dotazioni: **CASSONATO**

UBICAZIONE DANNI



Codice Omologazione	Per veicoli	Portata	Tara	Passo	Posti	Assi
0000000001595396	commerciali	q.li	q.li	m.	nr. 03	nr. 02

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 04/09/2026	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
seconda chiave - Mancante									
Fanalino direzionale specchio ant. dx.- Graffio									
Fanalino direzionale specchio ant. sx. - Graffio									
BATTERIA BOSCH -Scarica									
porta ant. sx - Usura.									
igenizzazione interni- Altro									
bruciatura fodera sedile lato guida - Bruciatura									
PANNELLATURA FIANCATA sx - Graffi									
PANNELLATURA FIANCATA DX - Graffi									
**********									
Ultimo kilometraggio rilevato GPS km 32159									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 10,50			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: LA VETTURA NON ENTRA IN MOTO NEANCHE CON AUSILIO DI BOOSTER, AVANZO RICHIESTE SU MECCANICA E REALE CHILOMETRAGGIO. AVANZO RISERVE PER COPERTURA PARZIALE DA ERBA O SIMILARI. Perizia eseguita c

Software House		Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 08.2026	08/09/2026	ed engineering data S.r.l.	0000	1 di 1

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it