

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 0298NGK / WBA11GF0107U21554 / 7U21554

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.530

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0298NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/04/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0298NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Puerta dl dr	OBSERVACIÓN-	

0298NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático tr dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
9. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR
12. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
15. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
19. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
21. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
22. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Puerta tr iz	-	SR Pintura