



Rapport d'évaluation



A104 - D26070912251

Volkswagen Golf VIII Berline (DA1)(2024->)

VIN	WVWZZZCDXSW199610
Immatriculation	
Kilométrage	52303
Première immatriculation	27/02/2025
Couleur carrosserie	GRIS



Rapport d'évaluation

Compteur

Immatriculation

VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur
Porte avant droit

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture



Porte arrière droit

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture



Rapport d'évaluation



Aile avant gauche

Type	MAUVAISE REPARATION
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement



Pneu avant gauche

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange



Rapport d'évaluation



Pneu avant droit

Type

Non renseigné

Mode de réparation

E - Echange




Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques



Controles pneumatiques

Rapport d'évaluation

Planche de photographies commerciales





Rapport d'évaluation

