

Cupra

LEON 1.5 TSI S&S 150CV MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL5SR091014



Descripción

Matrícula 2469NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 33062 km
Color Negro	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
12/06/2026

Fecha de peritación aprobada
16/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Llanta / Delantero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Rayado	Reparar
002	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Rayado	Reparar



003	Neumático / Delantero Derecho Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : SAILUN / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Desgarro	Aceptable
-----	---	----------	-----------



004	Llanta / Trasero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Rayado	Reparar
-----	---	--------	---------



005	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
-----	------------------------	--------	--------



006	Embellecedor de luz antiniebla / Delantero Izquierdo	Rayado	Pintar
-----	--	--------	--------



007	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Delantero Izquierdo	Rayado	Pintar
-----	--	--------	--------



008	Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Material : Acero	Rayado	Aceptable
-----	--	--------	-----------



009

Aleta / Trasero Derecho

Material : Acero

Abolladura

Reparar



Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input checked="" type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input checked="" type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	SAILUN	225 / 40 / 18 /	6 mm
Delantero Derecho	SAILUN	225 / 40 / 18 /	6 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.4 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.4 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado




Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Neumático / Delantero Derecho / Desgarro



Llanta / Trasero izquierdo / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Embellecedor de luz antiniebla / Delantero Izquierdo / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Delantero Izquierdo / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / Trasero / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura