MACADAM

Matrícula:	**8214-MNK**	Kilometraje:	**152643**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**U5YH5819ARL182614**	Fecha de puesta en circulación:	**21/02/2024**	Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Marca:	**KIA**				
Modelo:	**Ceed Tourer**			Fecha de peritación:	**29/10/2026 4:00:00**
Versión:	**Tourer 1.6 MHEV iMT 100kW Drive familiar 100kW 5P manual**				
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Berlina**				
Caja:	**MAN 6 VEL**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**6.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**6.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**4.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**205/55 R 16 91 V**				
Tamaño del neumático DEL DER	**205/55 R 16 91 V**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**205/55 R 16 91 V**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**205/55 R 16 91 V**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**259**				
Marca del neumático Tras Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **205/55/16/91 V**
DELIZQ **Goodyear: 6 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 4 mm**
DELDER **Goodyear: 6 mm** - TRASDER **Goodyear: 4 mm**






















Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**Sí**	Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**			Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**			Regulador de velocidad	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**			Volante multifunciones	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**			Volante de cuero	**Sí**
Núm asientos	**5**			Reposabrazos central DEL	**Sí**
Núm reposacabezas	**5**			Bandeja de maletero	**Sí**
Núm llaves	**2**			Radar parking TRAS	**Sí**
Núm llaves mando a distancia	**2**			Barra de techo alu	**Sí**
Color carrocería	**Negro**			Radio multimedia	**Sí**
Tipo de llantas (montadas)	**Aluminio**			Tipo de climatizador	**Climatizador manual**
Kit de reparación	**Sí**			Documento de matriculación	**No**
Compresor	**Sí**				
Ficha Ténica	**Sí**				
Categoría	**Turismo**				
Segmento	**Segmento 02**				

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe




Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control




Tapizado De Techo Quemado Reemplazar




Llanta Alu Del Iz Rayado Importe




Paragolpes Delantero Rayado Reparar + Pintar




Espoiler Delantero Rayado Pintar




Llanta Alu Del Dr Rayado Importe




Llanta Alu Tras Dr Rayado Importe




Neumáticos Sin Daños Control






   

https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dxDXnWUvw69dFMz02%2fk3iiTxtFkjIpmNYNYVnTWNDF%2fE%3d&language=es-ES