

Renault Trafic 1.6 dCi T29 L2H1 Comfort
2018 - 88 kW / 120 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF1FL000060479397
Eerste registratie	30-04-2018
APK geldig tot	04-05-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	137.767 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	02-07-2026
Definitieve kilometerstand	137.767 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.598
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	174
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 4

Airco	Cruise control	Parkeersensoren	Trekhaak
-------	----------------	-----------------	----------

Aanwezig bij voertuig 3







Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Krik
--------------	-----------------------------------	------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)

Merk band	Michelin
Velgen	16
Band breedte	205 mm
Band hoogte	65 mm



		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2018	88 kW / 120 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	137.767 km	Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2023

Schades (17)


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gescheurd - bekleding

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

slecht hersteld - motorkap

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krassen - middenscheren rechts

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krasje - portier rechtsachter

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes en krasjes - achterdeuren

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken en krassen - dak

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging met deuk - scherm linksachter

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Wijkt - grille

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken en krassen - dorpel links

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

barst - achterlicht links


Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krassen - bumperhoek linksvoor

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krassen - bumper achter

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken en krassen - scherm rechtsachter


Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuk en krassen - portier linksvoor

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken en krassen - dorpel links

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

verweerd - Exterieur

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken en krassen - laadbak

Exterieur opmerking 14 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
23-04-2018		Importeur
30-04-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
22-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
04-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitentemperatuurmeter
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- multimedia-voorbereiding
- parkeersensor achter
- radio
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts
- zijwandbekleding laadruimte

Extra foto's

