

BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 118 D M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 110 KW 16V TURBODIESEL 5-TÜRIG

VIN: WBA11GF0707S95040



Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/05/2025	Laufleistung 40240 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	CO2 133 g/km	Hubraum 1995 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
   			
002	Stoßfängerleiste / Vorne Lackiert : Ja	Delle	Ersetzen
 			
003	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen
 			
004	Klebesatz / Vorne	Steinschlag	Ersetzen
			
005	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
  			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	195 / 50 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	195 / 50 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	195 / 50 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	195 / 50 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne / Delle




Stoßfängerleiste / Vorne / Delle




Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag




Klebesatz / Vorne / Steinschlag



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer

