



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	XP7YGCEK0PB111006
Erstzulassung	17.05.2023	Laufleistung (abgelesen)	54.531 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00003	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	190 kW / 0 ccm	Nächste HU	05/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.518 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	4 / 5
Vertragsnummer	52093145_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 100T	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	n.i.O.
2	255/45 R19 100T	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht



Bezeichnung
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung
Enhanced Autopilot

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern
2	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Steinschlag - auslegen / polieren
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - durchführen
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.



Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Motorraum




Abbildung 5: FIN




Abbildung 6: Innenraum vorne




Abbildung 7: Kombiinstrument




Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel




Abbildung 10: Zulassungsdocument(e)




Abbildung 11: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Sicherheitsrelevant) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren