

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	BZ -DG 0488	Fahrgestell-Nummer:	NLHDN51AANZ130213
Vertrags-Nummer:	99137080	Erstzulassung:	25.04.2022
Internes KZ:	15042317	Kilometer-Stand:	17345
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: Phantom black (schwarz) Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 11.941,18

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Schaltgetriebe, Metallic, i10 (MJ22) 1.0 Benzin M/TSelect, Black, Phantom Black	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 11.941,18

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 14.210,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 14.210,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	49 / 67	Hubraum:	998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	104
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,500	Tankinhalt:	36
Max. Km/h:	147	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	16,60
Leergewicht (kg):	999	zul. Gewicht (kg):	1310

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 99137080
Amtliches Kennzeichen: BZ -DG 0488
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.07.2026	9060002786	Eigenverschulden	Motorhaube mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Aussenspiegel Beifahrerseite Kratzer Gehäuse Tür vorne Fahrerseite Kratzer Tür vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Einstiegsleiste Beifahrerseite Kratzer > 3 cm (mit Lackschaden) Tür vorne Einstiegsleiste Fahrerseite Delle bis 3 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
28.09.2023	9059864675	Eigenverschulden	Heckklappe Fahrerseite Delle Stoßstange hinten Fahrerseite Delle	Ja	Ja
25.03.2023	9059843601	Panne		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 99137080
Amtliches Kennzeichen: BZ -DG 0488
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI i10 1.0 Select Schräghecklimousine 5-türig 998 ccm 67 PS / 49 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.03.2024	8838	Inspektion und Wartung
17.03.2025	11565	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	BZ-DG 488
Berichtsnummer :	0000000930920-DE968		
Referenznummer:	31216064		

Fahrzeugdaten

Hyundai i10 (AC3)(01.2020->) Select

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	NLHDN51AANZ130213	Laufleistung abgelesen:	17345 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.04.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	10.07.2026 10:59 04720 Großweitzschen - Mockritz
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kleinwagen
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 49 kW (67 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 4
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2028 / 03.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Mehrfarbig	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	15602 / 03.03.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.	Continental	175/65/R15/-- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	175/65/R15/-- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	175/65/R15/-- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	175/65/R15/-- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 2 gehört
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrer-Informations-System (Monochrom-Display 3,8 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Schein- / Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Schwarz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kopfstützen hinten verstellbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Mineraleffekt-Lackierung Mangrovingrün • Nebelschlussleuchte • Reifen 175/65 R14 ..H • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Stahlfelgen 5,5x14 • Stoßfänger Wagenfarbe • Trommelbremse hinter • USB-Anschluss Mittelkonsole • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Licht-aus-Automatik • Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenaufprallschutz • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sonnenblenden mit Spiegel • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht • Türgriffe außen Wagenfarbe • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dach	Kratzer	Lackieren
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
3.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
4.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
5.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
7.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
8.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
9.	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
10.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
11.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
12.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
13.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer	Smart Repair
14.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art

15.	Fenster Außen hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
-----	----------------------	-----------------	----------------

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Dach
Kratzer - Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



7. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



7. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



8. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



8. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



9. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



10. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



11. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



11. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



11. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



11. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



12. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



12. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



13. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer - Smart Repair



14. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



15. Fenster Außen hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



15. Fenster Außen hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

