

Audi

AUDI A3 SPORTBACK (8YF)(03.2024->) TDI 110 KW ADVANCED MOTOR 2,0 LTR. - 110 KW 16V TDI 5-TÜRIG

VIN: WAUZZZGY6TA051172



Beschreibung

	Zulassungsdatum 12/01/2026	Laufleistung 27122 km
Farbe Mythossschwarz Metallic	Jahr 2025	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	CO2 140	Hubraum 1968
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Delle	Smart Repair



004

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



005

Kotflügel / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



006

Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Polieren



007

Tür / Hinten Rechts

Delle

Ersetzen



008

Türeinstieg / Hinten Rechts

Delle

Reparieren




009

Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



010

Schweller / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



011

Radhausschale H / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
 ☒ Hutablage
 ☐ Laderaumabdeckung
 ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
 ☐ In-Car-Werkzeuge
 ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
 ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
 ☐ Kompressor Nothilfe
 ☐ Pannenset
 ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Füllflasche Nothelfkit / - / Fehlt




Kompressor Nothelfkit / - / Fehlt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle




Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Radhausschale H / Hinten Rechts / Gebrochen



Radhausschale H / Hinten Rechts / Gebrochen