

Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI L5H3
2018 - 103 kW / 140 PK - Diesel - Handgeschakeld

| | |
|----------------------------|------------------|
| Chassisnummer | WV1ZZSYZJ9047891 |
| Eerste registratie | 20-09-2018 |
| APK geldig tot | 15-01-2025 |
| BTW Voertuig | Ja |
| Bepaling uitvoering | Waarschijnlijk |
| Kilometerstand | 392.949 km |
| NAP check | Geen oordeel |
| Ingeleverd op | 17-04-2026 |
| Definitieve kilometerstand | 392.949 km |

| | |
|----------------------|-----|
| Import voertuig | Ja |
| Teruggaaf bij export | Ja |
| Verhuisgoed | Nee |
| Taxi | Nee |

| | |
|--------------------|------------------|
| Motorinhoud | 1.968 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Euroklasse | Euro 6 |
| CO2 emissie (g/km) | 198 |
| Type voertuig | Bedrijfsvoertuig |
| Aandrijving | Voorwiel |

Opties & accessoires 4

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Airco
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd







Aanwezig bij voertuig 1

- Hoofdsleutel

Voertuig service details

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Laatste onderhoudsbeurt | - |
| Distributieriem / ketting vervangen | - |
| Type band | Winterbanden |
| Profiel diepte linksvoor | > 3,6 mm (Goed) |
| Profiel diepte linksachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Profiel diepte rechtsvoor | 1,6 - 3,6 mm (Matig) |
| Profiel diepte rechtsachter | > 3,6 mm (Goed) |
| Merk band | - |
| Velgen | 16 |
| Band breedte | - |
| Band hoogte | - |



| | | |
|--|---|--|
|  Bouwjaar 2018 |  Vermogen 103 kW / 140 PK |  Brandstof Diesel |
|  Transmissie Handgeschakeld |  Kilometerstand 392.949 km |  BTW Voertuig Ja |

Voertuig gegevens

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Type voertuig | Bedrijfsvoertuig |
| Aantal deuren | 5 |
| Carrosserie | Bedrijfswagen |
| Kleur | - |
| Aandrijving | Voorwiel |
| Bijtellingspercentage | 22 % |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-10-2023 |

Schades (19)


Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Tijdens beperkte testrit wel merkbare afwijkingen geconstateerd, zoals: massavlieg wiel en spanrol hoorbaar en diverse storingen aanwezig

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Auto heeft onderhoud nodig

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Stuurkolom gaat stroef

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ stootlijst vervangen en sticker

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ stickers

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+ stickers

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ stickers


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ sticker

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+ stickers

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Achteruitrijcamerascherm

RDW geschiedenis

| Datum | Informatie | Type eigenaar |
|------------|--|---------------|
| 20-09-2018 | Eerste toelating | |
| 27-09-2019 | | Autobedrijf |
| 20-07-2020 | Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling | Particulier |
| 15-01-2025 | APK vervaldatum | |
| 16-10-2025 | Ongeldig met onbekende status | |

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | bestuurdersairbag | |
| buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | | |
| elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | getint warmtewerend glas | hill hold functie | |
| passagiersairbag | rubber mat in laadruimte | start/stop systeem | tussenschot volledig | vervolgbotsing preventie |
| warmtewerend glas | zijschuifdeur rechts | zijwind assistent | | |

Extra foto's

