

Ford Kuga 2.5 PHEV Vignale
2022 - 112 kW / 152 PK - Hybride Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WF0FXXWPMHMK00262
Eerste registratie	26-01-2022
APK geldig tot	26-01-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	208.600 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	15-07-2026
Definitieve kilometerstand	208.600 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	2.488
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	22
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar 2022	 Vermogen 112 kW / 152 PK	 Brandstof Hybride Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 208.600 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires [12](#)

Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting
Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren	Stoelverwarming	Trekhaak

Aanwezig bij voertuig [3](#)

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes
--------------	-----------------------------------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2027

Schades (13)

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gescheurd

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Gekrast

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-

Omschrijving

Gekrast



Schade interieur - Bekleding

Soort schade


Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Vervuild



RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-01-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
26-01-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
08-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
26-01-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achterbank verstelbaar	achterbank verwarmd	achterspoiler
achteruitrijcamera	airco automatisch	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling	Apple Carplay/Android Auto	armsteun achter	armsteun voor
automatische snelheidsbegrenzing ISA	Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem	
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth
boordcomputer	bots waarschuwing systeem	buitenspiegels elektr. met geheugen	buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels met verlichting	chroom delen exterieur	
connected services	cruise control	DAB	dakrails
elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing	elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen		dimlichten automatisch
elektrische ramen achter	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	geluidsisolerend glas
grootlichtassistent	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)	koplampreiniging	LED achterlichten	LED dagrijverlichting
LED koplampen	LED mistlampen		
lederen bekleding	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen multi-spaaks 18"	multimedia scherm standaard
multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter

parkeersensor voor	passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	regensensor		
rijstrooksensor met correctie	side-skirts	sportstoelen	sportuitlaat	spraakbediening	stuur leder
stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuur verwarmd	stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk		
verwarmde voorruit	volledig digitaal instrumentenpaneel	voorstoelen verwarmd	WiFi	zij airbag(s) voor	

