

Kia

KIA XCEED (2019->) GT LINE MOTOR 1,6 LTR. - 150 KW TGDI KAT 5-TÜRIG

VIN: U5YH5F15GPL143505



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 27/04/2023	Laufleistung 87709 km
Farbe (AA9) INFRA RED M	Jahr 2022	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1591 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 150 KW

Equipment

Standard

8 Lautsprecher	Ablagetisch an Rückenlehne	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Kopfstützen	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (TCS)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display
Audio-Navigationssystem KIA (10,25")	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
Außenspiegel heizbar	Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	Außenspiegel Wagenfarbe
Bi-LED-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Brillenhalter im Dachhimmel integriert	Radioempfang digital (DAB)
Dachantenne im Hai-fischflossen-Design	Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling
Dachspoiler	Park-Distance-Control (PDC)	Parkpilotsystem vorn und hinten
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängerekennung	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) mit Einparkhilfe vorn und hinten	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Spurwechselaassistent
Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	Fensterheber hinten elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	Freisprechanlage Bluetooth
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäcknetz an Vordersitzlehne	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäcksicherungsnetz	Getränkehalter	Heckleuchten LED
Heckscheibe heizbar	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenausstattung: Chrom-Applikationen

Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenkrad heizbar	Lenkrad mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen	Luftausströmer im Fond mitte
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Mobile Online Dienste VW Connect
Modellpflege	Multifunktion für Lenkrad	Nebelscheinwerfer LED
Parkbremse elektro-mechanisch	Pedale Aluminium	Radstand 2650 mm
Reifen 235/45 R18 ..V	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor	Schlüssellose Türentriegelung
Seitenairbag	Sensor Scheibenbeschlagerkennung	Servolenkung elektronisch gesteuert
Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar	Sitzbelüftung vorn	Sitzbezug / Polsterung: Leder
Sitzheizung hinten	Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sound-System	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperre	Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
Optional		
Anhängerkupplung Vorbereitung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	Metallic-Lackierung
Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT	Sound-System BOSE	Mild-Hybrid

Bewertungsdetails

Bewertungsort Flughafen Wien	Bewertungsdatum 13/05/2026	Versanddatum 20/05/2026
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel


#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche NothilfeKIT / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kompressor NothilfeKIT / -	Fehlt	Ersetzen
003	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel



004 Führung Hutablage / Hinten

Fehlt

Ersetzen



005 Reifen / Vorne Rechts

Abgewetzt

Ersetzen



006 Felge / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



007 Felge / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



008 Felge / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen









009 Felge / Vorne Links

Kratzer

Ersetzen



010	Stoßfänger / Vorne	Delle	Ersetzen
			
011	Stoßfänger Spoiler / -	Kratzer	Ersetzen
			
012	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen
			
013	Kotflügelzierleiste / Rechts	Gebrochen	Ersetzen
			
014	Scheinwerfer / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
015	Unterfahrschutz / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
016	Tür / Hinten Links	Delle	Reparieren



017 Sitzbezug / Vorne Links

Loch

Akzeptabel



018 Türverkleidung / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel

019 Dach / -

Delle

Smart Repair



020 Kotflügel / Hinten Links

Delle

Smart Repair



021 Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

022 Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel

023 Türeinstieg / Hinten Rechts

Delle


Reparieren



024 Tür / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



025 Außenspiegel elektrisch / Links

Kratzer

Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe | <input checked="" type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit |
| <input type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiebuch | <input checked="" type="checkbox"/> Hutablage |
| <input type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe | <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft | <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsweste |
| <input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck | | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	235 / 45 / 18 / Winter	6.5 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	235 / 45 / 18 / Winter	6.5 mm
Hinten Links	HANKOOK	235 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	235 / 45 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Lauffleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Laderaum / Hinten / Kratzer



Laderaum / Hinten / Kratzer



Laderaum / Hinten / Kratzer



Laderaum / Hinten / Kratzer



Führung Hutablage / Hinten / Fehlt



Führung Hutablage / Hinten / Fehlt



Führung Hutablage / Hinten / Fehlt



Reifen / Vorne Rechts / Abgewetzt



Reifen / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer




Felge / Vorne Links / Kratzer




Felge / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger Spoiler / - / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / - / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / - / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügelzierleiste / Rechts / Gebrochen



Kotflügelzierleiste / Rechts / Gebrochen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer




Scheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle




Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Sitzbezug / Vorne Links / Loch



Sitzbezug / Vorne Links / Loch



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle




Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle