INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6631NKK / WBA41FR050FW27825 / FW27825

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.722

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6631NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	24/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	FECHA CAMBIO ACEITE MOTOR VENCE PRÓXIMAMENTE		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6631NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6631NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
2. Neumático dl iz - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,80	10,00	189,17 €
3. Neumático tr dr - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,80	10,00	189,17 €
4. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.		0,00	0,00		57,75 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	1.83 h.	7,75	0,00		110,16 €
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.08 h.	17,28	0,00		185,91 €
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		1.83 h.	7,75	0,00		89,75 €
9. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83 €
10. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
11. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Tapizado banqueta tr	-	REEMPLAZAR		1.42 h.		0,00	543,31	10,00	543,64 €
14. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Puerta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
16. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2234,35 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6631NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,26 h.	318,00 €
Total material pintura	-	39,85 €
Total Mano de Obra Pintura	9,41 h.	362,27 €
Total Recambios	-	874,23 €
Descuento recambios aplicado	-	97,14 €
Total Faltantes	-	0,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

6631NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Smart Repair	-	640,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6631 NKK


6631 NKK


6631 NKK
420d


6631 NKK






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
1/min x1000
4
3
2
0
Valores desd. inic. viaje
0.9
l/h
Total 17722 km
0.7 km
Puerta abierta.
665 km
9:42
10
P
+ 25.5 °C


APARCAMIENTO Y MANIOBRAS
RESUME
CANCEL
SET
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
BACK
OPTION


APARCAMIENTO Y MANIOBRAS
Delantero
Aparcar
Vista 3D
Bloqueado activo
Asist. de aparc.
Asist. marcha atrás
Ajustes
LOW
LOW
SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
BACK
OPTION






BMW
TwinPower Turbo
BMW


WBA41FR050FW27825


8721




9:43
19 m
100 m
LOW
AUTO OFF
Tarragona

Puerta abierta.

10

0 km/h



6.74















0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

