


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VZCYHZ9 R6042571	Erstzulassung	28.11.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	55 091 km
Modell	Grandland 1	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Nothilfekit Reserverad	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Serviceheft	✗
Bordmappe komplett	✗
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen

225/55/18 V Ganzjahresreifen 3.0 mm Goodride		225/55/18 V Ganzjahresreifen 3.0 mm Transmate	
225/55/18 V Ganzjahresreifen 3.0 mm Goodride		225/55/18 V Ganzjahresreifen 3.0 mm Goodride	

Außenschäden

5 	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	115,00€
	Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,30		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
			Pauschale	115,00€		

6



Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	228,81€
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	268,93€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

8



Bauteil	Ganzjahresreifen 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	120,00€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	120,00€
Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

9



Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	81,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
		Pauschale	-		

10



Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	387,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

11



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	369,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	270,00€		
		Pauschale	-		

12



Bauteil	Stoßfängerleiste	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	118,80€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
		Pauschale	-		

13



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	253,80€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	240,00€		
		Pauschale	-		

14



Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	162,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	162,00€		

15



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	135,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
		Pauschale	-		

16



Bauteil	Stoßfänger unterhalb	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	591,46€
Position	Hinten	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	823,01€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	1,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
		Pauschale	-		

17



Bauteil	Diffusor	Reparaturzeit	1,10	Teilekosten	155,18€
Position	Hinten	Reparaturkosten	154,00€	Nettokosten	399,76€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	0,90		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
		Pauschale	-		

18

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

19

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

20

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

21

Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	91,09€
Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	105,09€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Innenschäden

1



●

Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



●

Bauteil	Bordmappe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3

Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	333,28€
Position		- Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	362,95€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

4



● ●

Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

22

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	175,50€
Beschreibung		Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		