


### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4154569	Erstzulassung	26.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	31 075 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



### Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

### Reifen


195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm Triangel		195/55/16 V Ganzjahresreifen 6.0 mm Triangel	
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm		Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 4.0 mm	

### Außenschäden

3	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

<b>4</b>	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

### Innenschäden

<b>5</b>		Bauteil	Türverkleidung	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	168,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>168,00€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	168,00€		

### Sonstiges

<b>1</b>		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>150,00€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

<b>2</b>		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>200,00€</b>
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		