

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UHZKWZ P4364231	Erstzulassung	28.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	16 058 km
Modell	208 Elektromotor 156 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Warndreieck	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1



● ● ●

Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Reparaturzeit	1,20	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	84,00€	Nettokosten	138,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,60		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	54,00€		
		Pauschale	-		

2



● ● ●

Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	223,64€
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	258,64€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

3		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	90,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

Fzg nass