Voertuig rapport

Taxatiedatum: 04-11-2026

Renault Master T35 2.3 dCi 135 L3H3 Comfort
2022 - 99 kW / 135 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	
Chassisnummer	VF1MA000670176252
Eerste registratie	25-11-2022
APK geldig tot	01-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	141.123 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	141.123 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	2.298
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	251
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	99 kW / 135 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	141.123 km	Ja

Opties & accessoires 6

Airco | LED verlichting | Metallic lak | Mistlampen | Parkeersensoren | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

Digitaal onderhoud | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2027

Schades (9)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rechter voordeur - Polijsten / Touch up (per deel)

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Linker achtervleugel - Polijsten / Touch up (per deel)

Schade exterieur - Dak



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Dak - Uurtarief

Schade exterieur - Motorkap





Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Motorkap - Uitdeuken zonder spuiten

Schade exterieur - Portier rechtsachter





Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Rechter achterdeur - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Schade exterieur - Voorruit





Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Voorruit - Voorruit vernieuwen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-




Omschrijving
Voorbumper - Voorbumper vervangen (spuiten & arbeid)

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Anders
Oplossing
-




Omschrijving
Achterbumper - Achterbumper vervangen (spuiten & arbeid)

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Anders
Oplossing
-






Omschrijving
Achterklep - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Exterieur opmerking	9 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	0 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
17-11-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
25-11-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
29-10-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
01-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor | achterdeuren zonder ruit | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | boordcomputer | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | DAB | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | hill hold functie | LED dagrijverlichting | parkeersensor achter | radio | regensensor | start/stop systeem | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | tussenschot volledig | zijschuifdeur rechts | zijwind assistent

Extra foto's






















