DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY2 SJ613593	Date d'immatriculation	30/04/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HD-986-HY	Odometre	22 564 km
Modèle	2008 STYLE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Boite à outils	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.6 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.3 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.2 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Enjoliveur 16'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Bandeau de hayon
Position	Inférieur
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Bandeau de hayon
Position	Supérieur
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

7

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.3 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.2 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.6 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm