MACADAM








BMW 5 Reeks (MKL): 2BVN703

Vinnumber:	**WBA71CG030CK41615**	Versionname:	**520e Touring (G31) 2.0i 204pk/cv 4p**
First Registrationdate:	**7/04/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**133808**	Power Kw:	**120**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Plug-in Hybrid Petrol**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**over 32000 km of 08/2028**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**No Tow bar**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**245/45/18/100 Y**			
	Fr.L.	**Pirelli: 5 mm**	Fr.R.	**Pirelli: 5 mm**
	Re.L.	**Bridgestone: 4 mm**	Re.R.	**Bridgestone: 4 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**4.0**
Tyre profile depth RR	**4.0**
Tyre size FL	**245/45 R 18 100 Y**
Tyre size FR	**245/45 R 18 100 Y**
Tyre size RL	**245/45 R 18 100 Y**
Tyre size RR	**245/45 R 18 100 Y**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**264**
Tyre make FR	**264**
Tyre make RL	**255**
Tyre make RR	**255**

Assistance equipment

Repair kit	**No**	Compressor	**No**
Number of charging cables (normal)	**1**		
Number of charging cables (rapid charge)	**1**		

Bumper F, Scratch(es), Spot repair






Bonnet, Stone chip(s), Acceptable






Alloy rim FL, Scratch(es), Repair and paint (complete)






Door FL, Scratch(es), Acceptable




Tyre repair kit, Missing, Check



Compressor, Missing, Check



Alloy rim FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)






Door FR, Scratch(es), Acceptable




Alloy rim RR, Scratch(es), Acceptable





Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Onderhoudshistorie van: WBA71CG030CK41615

ALPHABET

Kenteken	2BVN703
Merk Model	BMW 520e Touring (G31) 2.0i 204pk/cv 4p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	4/7/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/13/26	129,515	batterij	Vervangen
8/13/26	129,515	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/13/26	129,515	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
8/13/26	129,515	bougie	Vervangen
8/13/26	129,515	klein materiaal	
8/13/26	129,515	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
8/13/26	129,515	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/13/26	129,515	service luchtfilter	Uitvoeren
8/13/26	129,515	service microfilter	Uitvoeren
8/13/26	129,515	service motorolie	Uitvoeren
8/13/26	129,515	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
2/17/26	122,294	betaling technische controle	
2/17/26	122,294	controle niveaus	Uitvoeren
2/17/26	122,294	nazicht technische keuring	Uitvoeren
6/10/25	98,103	batterij	Vervangen
6/10/25	98,103	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/10/25	98,103	klein materiaal	
6/10/25	98,103	service microfilter	Uitvoeren
6/10/25	98,103	service motorolie	Uitvoeren
3/31/25	90,897	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
3/31/25	90,897	controle niveaus	Uitvoeren
3/31/25	90,897	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/31/25	90,897	remvloeistof	Vervangen
3/31/25	90,897	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
5/31/24	61,962	batterij	Vervangen
5/31/24	61,962	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/31/24	61,962	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
5/31/24	61,962	bougie	Vervangen
5/31/24	61,962	klein materiaal	Uitvoeren
5/31/24	61,962	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/31/24	61,962	service luchtfilter	Uitvoeren
5/31/24	61,962	service microfilter	Uitvoeren
5/31/24	61,962	service motorolie	Uitvoeren
5/11/23	31,921	batterij	Vervangen
5/11/23	31,921	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/11/23	31,921	klein materiaal	
5/11/23	31,921	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
5/11/23	31,921	service microfilter	Uitvoeren
5/11/23	31,921	service motorolie	Uitvoeren