

Peugeot e-2008 EV Allure Pack 50 kWh
2022 - 100 kW / 136 PK - Elektrisch - Automaat

Chassisnummer	VR3UKZKXZNJ642937
Eerste registratie	25-07-2022
APK geldig tot	25-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	67.657 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	03-08-2026
Definitieve kilometerstand	67.657 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 8

Achteruitrijcamera	Cruise control	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
Parkeersensoren	Trekhaak				

Aanwezig bij voertuig 4

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes	Bandenreparatieset
--------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)

Merk band	bridgestone
Velgen	-
Band breedte	2156017 mm
Band hoogte	-



 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2022	100 kW / 136 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	67.657 km	Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Oranje
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2027

Schades (11)

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - Armsteun


Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krasjes - motorkap

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

geschaafd - Sierlijst rv

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsvoor


Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg linksvoor



Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken - portier rechtsvoor

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gedrukt - sponningen


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken - portier rechtsachter


Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

deuk - scherm rechtsvoor


Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

geschaafd - bumperhoek rechtsvoor


Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

geschaafd - Sierlijsten rechts

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
05-07-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
25-07-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
25-07-2026	APK vervaldatum	
28-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achteruitrijcamera	airco automatisch	alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem	Apple Carplay/Android Auto	Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth
bots waarschuwing systeem	buitenspiegels elektrisch inklapbaar	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	
centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services	cruise control	DAB dakrails
dimlichten automatisch	elektrische ramen achter	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas achter	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor keyless start
kunstlederen/stof bekleding	LED achterlichten	LED dagrijverlichting	LED koplampen lichtmetalen velgen 17"
mistlampen voor adaptief	multimedia-voorbereiding	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter
passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio	regensensor rijstrooksensormet correctie
spraakbediening	stuur leder	stuur multifunctioneel	verkeersbord detectie vermoeidheids herkenning
volledig digitaal instrumentenpaneel	zij airbag(s) voor		

Extra foto's

