

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge

Gleichwertige elektromotorische Reichweite	NA Km	Vollelektrische Reichweite	NA Km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, Innerorts	NA Km	Vollelektrische Reichweite, Innerorts	NA Km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5 : NA

52. Anmerkungen:

Der unter Punkt 0.5 bezeichnete Hersteller ist nicht verantwortlich für die in diesem Feld aufgeführten Informationen.

Fuer dieses Fahrzeug wurde ein Fzg.-Brief erstellt
Kfz.-Brief-Nr.: GV449375

A German car title was printed for this vehicle,
Nr. of car title :GV449375

Dieses Dokument wurde zum Zeitpunkt der Fahrzeugproduktion unterzeichnet und deckt alle Sonderausstattungen ab, die unter der Verantwortung des Herstellers installiert wurden

(Dit document bevat een druktechnische bevestiging)

Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf (nicht im Fahrzeug).



046CC0150298



www.PS-Team.de

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Der Unterzeichner DANNY ROSENWASSER bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke : TOYOTA
0.2. Typ / Variante : XA5(EU,M) / AXAL52(N)
Version : AXAL52L-ANXXBW(1G)
0.2.1. Handelsbezeichnung : TOYOTA RAV4

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs(Kg)	1773	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand(Kg)	2135
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug(cm ²)	27953	Rollwiderstand(Kg/t)	7.1
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill(cm ²)	887 - 887		

0.2.3. Kennungen

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie	IP-0104-JT1-1	0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie	AT-0051-JT1-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie	6-JT1-31-5	0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	RL-0062-JT1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	NA	0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	NA
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie	EV-0006-JT1-1		

0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
AVENUE DU BOURGET 60, BOURGETLAAN 60, 1140 BRÜSSEL, BELGIEN
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : LINKE B-SÄULE, GEKLEBT
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : IM FUSSRAUM, VORNE RECHTS
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : NA
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : JTMZ53FV90D037800
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 10/02/2023

mit dem in der am 19/09/2022 erteilten Genehmigung e6*2007/46*0289*06 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit RECHTS verkehr, in denen METRISCH

Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCH Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

AVENUE DU BOURGET 60

BOURGETLAAN 60

1140 BRÜSSEL, BELGIEN

10/02/2023

Rosenwasser

SENIOR MANAGER HOMOLOGATION DIVISION



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank






Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : T- HU/AU überfällig



Bild 13 : Sitzpolster verschmutzt



Bild 14 : Sitzpolster verschmutzt



Bild 15 : Sitzpolster verschmutzt



Bild 16 : Motorhaube Delle



Bild 17 : Verkleidung Stoßfänger hinten mehrfach angefahren



Bild 18 : Verkleidung Stoßfänger hinten mehrfach angefahren



Bild 19 : Verkleidung Stoßfänger hinten mehrfach angefahren



Bild 20 : Ladekantenschutz deformiert




Bild 21 : Tür hinten rechts Delle

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4908419
Hersteller	Toyota
Model	RAV4
Variante	DE - SUV5 2.5 VVT-i Hybrid EU6d, 4x2, 2020 - 2024 2.5 VVT-i HEV
Listenpreis	29.815,13
VIN	JTMZ53FV90D037800
Erstzulassungsdatum	1.5.2023
Kennzeichen	OF ZA36

Schadensfälle der int. Belegnummer: **4908419**

13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026102888	20.01.2026	Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.05.2023	Hersteller	TOYOTA
Typ / Verkaufsbez.	RAV 4 2.5 4x2 Hybrid	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JTMZ53FV90D037800
HSN / TSN	5013 / AMP	Schlüssel-Nr.	40503550
Km-Stand abgelesen	61147	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	131	Hubraum (ccm)	2487
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Silver
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 65 R 17 102 H	Bridgestone / Alenza 001	S / O	6 mm
rechts	225 / 65 R 17 102 H	Bridgestone / Alenza 001	S / O	6 mm
2 links	225 / 65 R 17 102 H	Bridgestone / Alenza 001	S / O	8 mm
rechts	225 / 65 R 17 102 H	Bridgestone / Alenza 001	S / O	8 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abblendlichtautomatik, Ablagemöglichkeiten, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Beifahrer-Airbagdeaktivierung, Airbag: Knieairbag für Fahrer, Airbag: Kopfairbags (Curtain Shield) vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags Fahrer- und Beifahrer, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), Anhängerstabilisierungskontrolle, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel elektrisch einstellbar, anklappbar und beheizbar, Berganfahrassistent, Blinkleuchten, in den Außenspiegeln integriert, Bremsassistent, Bremsleuchte, dritte mit LED-Technik, Dach: Dachhimmel, grau, Drehzahlmesser, E-Call (automatischer Notruf) und MyT Connected Services, Fahrmodus-Selektor, Fensterheber vorne und hinten (elektrisch), Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe: Stufenloses CVT-Getriebe, Getränkehalter, Heckleuchten, LED-Technik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Hybrid-System-Indikator, ISOFIX-Kindersitzbefestigung mit zusätzlichem oberem Befestigungspunkt, hinten, Innenraumbeleuchtung, Klimaautomatik, Kopfstützen hinten (3) höhenverstellbar, Kopfstützen vorn höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad, höhen- und längsverstellbar, Lenkrad: Leder und Lederschaltknäuf, Lichtsensor mit Follow-me-home-Funktion, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, mit integriertem Staufach, Multi-Informationen-Farbdisplay 7", Paket: Protection, Polster: Stoff, Radio: Toyota Smart Connect, Reifenreparaturset, Räder: Leichtmetallfelgen 7,0J x 17", Räder: Reifendruck-Warnsystem, Rückfahrkamera, Rücksitze geteilt umklappbar (60:40), Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Scheinwerfer (LED), Servolenkung, elektrisch (EPS), Sicherheitsgurte, Sitz: Fahrer höhenverstellbar, Sitze: Sitzbelegungswarnung, Sonnenblenden, mit abdeckbaren und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer und Beifahrerseite, Toyota Safety Sense, Türgriffe, in Wagenfarbe lackiert, Unterfahrschutz, Front und Heck, VSC+ (elektronisches Stabilitätsprogramm) inkl. TRC (Antischlupfreglung), Verzurösen (4) zur Gepäcksicherung im Kofferraum, WIL (Schleudertrauma-Schutzsystem), vorne, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung: Getönt, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung, Zusatzsteckdosen, 12 V, in Mittelkonsole

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metalliclackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 01.09.2025 bei Kilometerstand 45.674

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. T- HU/AU überfällig, (Bild 12)
2. Sitzpolster verschmutzt, reinigen (Bild 13, 14, 15)
3. Motorhaube Delle, smart repair (Bild 16)
4. Verkleidung Stoßfänger hinten mehrfach angefahren, erneuern (Bild 17, 18, 19)
5. Ladekantenschutz deformiert, erneuern (Bild 20)
6. Tür hinten rechts Delle, smart repair (Bild 21)