Informe de tasación



PEUGEOT BOXER

3.3 L2 H2 BHDI 103KW (140CV)

VIN	VF3YBF6F8RG042941
Primera matriculación	19/7/2024
Kilometraje del vehículo	102.243 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	19/10/2026 22:05:39	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	19/7/2024
Modelo	BOXER	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF3YBF6F8RG042941	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	7,0 mm	Bridgestone	215/70 R 15 107 S	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	7,0 mm	Bridgestone	215/70 R 15 107 S	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	7,0 mm	Bridgestone	215/70 R 15 107 S	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	7,0 mm	Bridgestone	215/70 R 15 107 S	Verano	Acero	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior




1 | Interior

Tipo de daño	**Desviación del estado/alcance de la entrega**
Modo de reparación	**Aceptable**

Comentarios: batería muerta




5 | Piso Tras

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**

Exterior




2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**




3 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



4 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



6 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**



7 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**

Fotos comerciales


















