

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden


					Umsatzsteuer nein	§25a ja					
Fahrzeugdaten	Hersteller	Typ		Modell							
	Seat	Ibiza Lim. Style Viva		1.4 16V EU5, Style Viva, 2012 - 2013							
	VIN	Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel					
	VSSZZZ6JZDR094406	Lim. Schrägheck		5	Superbenzin	7593/ADM					
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU				
	02.10.2012	1	136.764 km	63 kW	4	1390	10/27				
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)					
	0,00 %	0,00 %	0	E		140 (NEFZ)					
	Ehemalige Nutzung			Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)					
	Privatfahrzeug			nein	10/25	130.000 k..					
Farbe		Lackierung	Reimport	nächster KD	nächster KD (km)						
'Universo' schwarz		Metallic	nein	k. A.	1 km						
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung									
vollständig											
Polster		Polsterfarbe	Getriebe		Schadstoffk.						
Sitzbezüge in Leder		'Aloe'	Getriebe 5-Gang		Euro5						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: nein		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein		Chiptuning: k.A.						
Ausstattung	Serienausstattung:										
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		4 Lautsprecher		Ablagetasche an Vordersitzlehnen						
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)						
	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Audiobedienung am Lenkrad		Außenspiegel konvex, links						
	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..		Außentemperaturanzeige		Bordcomputer						
Dachantenne		Elektron. Differentialsperre (EDS)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)							
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..		Gepäckraumabdeckung / Rollo		Getriebe 5-Gang							
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		Karosserie: 5-türig							
Klimaautomatik		Kopfstützen vorn verstellbar		Kühlergrill mit Chromrand							
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar		Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V		Rücksitz geteilt							
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5		SEAT Portable System (Navigations- und Ente..		Seitenairbag							
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..		Sitz vorn links höhenverstellbar		Stahlfelgen 6x15							
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole		Stoßfänger lackiert		Wegfahrsperre (elektronisch)							
Zentralverriegelung mit Fernbedienung											
Sonderausstattung:											
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht		Einparkhilfe hinten		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)							
Kopfstützen hinten (3-fach)		Lenkrad (Sport/Leder)		Metallic-Lackierung							
Raucher-Paket		Reserverad platzsparend		Sitz vorn rechts höhenverstellbar							
Sitzheizung vorn		Vorbereitung Navigationssystem									
Sondermodellpaket:											
Sondermodell Style Viva											
Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	€						
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	185/60R15 84h	4,00 mm (Goodyear)	4,00 mm (Goodyear)
	Reifen hinten	HL	HR
	185/60R15 84h	4,00 mm (Goodyear)	4,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Winterreifen		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	0,00 mm (k. A.)	0,00 mm (k. A.)
	Bemerkung		Ausstattung ER
			k. A.

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse rechts - zerkratzt - lackieren
 Fahrersitz gerissen
 Kotflügel vorne links - zerkratzt - lackieren
 Motorhaube - Dellen - entfernen
 Tür vorne links - Delle entfernen

Technischer Zustand