

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4778NGW / WBA41GN0305473827 / 5473827

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.052

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4778NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	29/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4778NGW COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
4778NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Cuerda bandeja izq	-	REEMPLAZAR				0,00	10,68	10,00	9,61 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
7. Neumático dl iz - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.33 h.			0,00	163,31	10,00	159,68 €
8. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.67 h.	0.75 h.	3,18	0,00		96,35 €
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	1.00 h.	4,24	0,00		71,61 €
10. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
12. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.42 h.	18,72	0,00		188,89 €
17. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
18. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	-			0.75 h.	3,18	0,00		32,05 €
19. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1775,08 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4778NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,29 h.	242,14 €
Total material pintura	-	52,61 €
Total Mano de Obra Pintura	12,42 h.	478,15 €
Total Recambios	-	602,18 €
Descuento recambios aplicado	-	253,99 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	400,00 €







X2

sDrive20d

E 4778 NGW









255 km 12:08



OFF
Total 23052 km



Side lights on.

+29.5 °C







Navigation screen displaying:
No media connection.
DESTINATION INPUT
20.7 AUTO OFF
FM 1 AUTO OFF
12:08

Center console controls:
VOL | 123
AUTO
MAX REAR
AUTO OFF







©WBA41GNO305473821 ©







Power % 100
Values since individual
1.5 l/h
P
Total 23052 km +41 4489.9
Door open.
20.5 °C WINDUP

5
MEDIA
TEL
NAV

12:10
Calle Sector 1
Calle Sector 1
Calle Sector 1
Search
20° AUTO OFF
LOW AUTO OFF



inch/mm

4.77

OFF ON

ZERO



5.85

HANKOOK

245/45R19





5.61

★ MO

Ventus S1 Evo 3





inch/mm
4.79
OFF ON ZERO



















BMW

★ M0







 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COOL ALTERNATIVE

Handwritten text on a white paper, partially visible in the bottom left corner.







BMW

Manheim

UHF

7/


7/

7/

BA

Component of
- Frontal view
- (L) view







OUTSIDE

1.800.441.1111

Manheim
COX AUTOMOTIVE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 cm



Manheim
COX AUTOMOTIVE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 cm





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COV. AUTOMOTIVE



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COOL & ACCURATE