

Inspection réalisée le 02/06/2026

Résumé

Détails

## Photos commerciales

Photos commerciales 

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche



Photo du coffre




Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant




## Caractéristiques

Véhicule 

Double de clé

Sans défauts

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

335818

### Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au tableau de bord

Sas défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

JTHKD5BH702342562

### Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

## Techniques

Marque

Lexus

Modèle

Ct200j

Type de boîte de vitesses

Automatique

Nombre de sièges

5

## Documents

Certificat d'immatriculation

Non présenté(e)

Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

## Extérieur

### Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

### Avant

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant

Défaut(s) apparent(s)

État de la grille de pare-choc

Sans défauts



Griffe / Rayé

Peindre

État de la plaque  
d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la  
calandre

Défaut(s) apparent(s)

État des optiques avant  
droite

Sans défauts

État des optiques avant  
gauche

Sans défauts



Cassé  Remplacer

État du feu antibrouillard  
avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard  
avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces  
avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la moulure d'aile  
avant droite

Sans défauts

État de la porte  
avant droite

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement  
 Réparer & peindre



Bosse / enfoncement  
 Réparer & peindre

État de la poignée de  
porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté  
droit

Sans défauts

État de la vitre de porte  
avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant  
droite

Sans défauts

État de la porte  
arrière droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la porte  
coulissante droite

Sans défauts



Griffe / Rayé  Lustrer

État de la poignée de  
porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte  
arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Sans défauts

Joint de porte arrière  
droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile  
arrière droite

Sas défauts

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc  
arrière

Défait(s) apparent(s)

Coin de pare-chocs  
arrière gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé  Peindre

Coin de pare-chocs  
arrière droit

Sans défauts

État de la plaque  
d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du  
coffre

Sans défauts

Porte arrière

Sans défauts

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Sans défauts

État de la lunette arrière

Sans défauts

Vitre de porte arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Sans défauts

Joint de porte arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure d'aile  
arrière gauche

Sans défauts

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté  
gauche

Sans défauts

Baguette latérale gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière  
gauche

Sans défauts

Panneau arrière gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte  
arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de  
porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte  
coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière  
gauche

Sans défauts

Joint de porte avant  
gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte  
avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur côté  
gauche

Sans défauts

État de la poignée de  
porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant  
gauche


Sans défauts

État de la moulure d'aile  
avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Défait(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer

### Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

#### Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

## Roues

### Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

### Roue avant gauche

#### Photo roue avant gauche



#### Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm

>

État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

### Roue avant droite

#### Photo roue avant droite

#### Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit

Niveau d'usure pneu avant droit

4mm

>



État du pneu avant droit

Sans défauts



État de la jante avant droite

Sans défauts

Enjoliveur avant droit


Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



État du pneu arrière droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



État de la jante arrière droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

Sans défauts


Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



Enjoliveur arrière gauche

Défaut(s) apparent(s)



Cassé  Remplacer

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Kit de réparation

Photo roue de secours ou équipement de secours



Compresseur du kit de réparation

Sans défauts

Recharge du kit de réparation

Sans défauts

## Intérieur

Equipements intérieur

Vitres électriques

Toutes vitres électriques

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation automatique

GPS

Non équipé(e)

Régulateur/limiteur de vitesse

Présent(e) et fonctionnel(le)

Système d'aide au stationnement

Radar arrière

Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant

Habitacle

Sans défauts

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts

État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

État des sièges arrière

Sans défauts

## Rapport d'inspection

Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

## Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot  
moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide  
refroidissement, frein,  
Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts