

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MINI MINI Cooper S Cabrio Essential Trim Cabriolet 2-türig 1998 ccm 178 PS / 131 KW
bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -NF 2022	Fahrgestell-Nummer:	WMW41DL0803P25441
Vertrags-Nummer:	21134081	Erstzulassung:	21.04.2022
Internes KZ:	15044661	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MINI MINI Cooper S Cabrio Essential Trim Cabriolet 2-türig 1998 ccm 178 PS / 131 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MINI MINI Cooper S Cabrio Essential Trim Cabriolet2-türig 1998 ccm 178 PS / 131 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	131 / 178	Hubraum:	1998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	149
durchschn. Verbr./100 Km:	6,500	Tankinhalt:	44
Max. Km/h:	230	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1380	zul. Gewicht (kg):	1745

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21134081
Amtliches Kennzeichen: HD -NF 2022
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI MINI Cooper S Cabrio Essential Trim Cabriolet2-türig 1998 ccm 178 PS / 131 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21134081
Amtliches Kennzeichen: HD -NF 2022
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI MINI Cooper S Cabrio Essential Trim Cabriolet2-türig 1998 ccm 178 PS / 131 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WMW41DL0803P25441

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	30,875 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	30,000 km
Type / Model	Cooper S	Main inspection (Report on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	WMW41DL0803P25441	Power / Engine displacement	131 kW / 1,998 ccm
First registration	21 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2026, 30,189 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
3	Steering system	Steering wheel (starker) - Abrasion - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	185/60 R16 86H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	185/60 R16 86H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/45 R17 88W	Hankook	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/45 R17 88W	Hankook	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026
Protocol number: 45821549
Delivery date: 9 Jun 2026



Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					08/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026
Protocol number: 45821549
Delivery date: 9 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Cooper S	Mileage (Read)	30,875 km
Vehicle Identification number	WMW41DL0803P25441	First registration	21 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal front



Figure 4: Diagonal front



Figure 5: Diagonal rear



Figure 6: Diagonal rear



Figure 7: Diagonal rear




Figure 8: Diagonal rear



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior




Figure 13: Interior




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #3: Steering system: Steering wheel (starker) - Abrasion - Replace



Damage #3: Steering system: Steering wheel (starker) - Abrasion - Replace



WMW41DL0803P25441

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	30.875 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	30.000 km
Typ/Modell	Cooper S	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	WMW41DL0803P25441	Leistung / Hubraum	131 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	21.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2026, 30.189 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Lenkanlage	Lenkrad (starker) - Abrieb - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/60 R16 86H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	185/60 R16 86H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/45 R17 88W	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/45 R17 88W	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 45821549
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 45821549
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Cooper S	Laufleistung (abgelesen)	30.875 km
Fahrgestellnummer	WMW41DL0803P25441	Erstzulassung	21.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg vorne



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Schräg hinten



Abbildung 7: Schräg hinten




Abbildung 8: Schräg hinten



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad (starker) - Abrieb - erneuern



Beschädigung #3: Lenkanlage: Lenkrad (starker) - Abrieb - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott