INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6594NKK / WBA41FR090FW26080 / FW26080

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.690

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

6594NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	01/09/2026		
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6594NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6594NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Antirrobo ruedas	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
4. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
5. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
6. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
9. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
11. Paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)