

Mercedes-Benz Citan 109 CDI  
2020 - 70 kW / 95 PK - Diesel - Handgeschakeld

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kenteken                   |                   |
| Chassisnummer              | WIV4156031U285406 |
| Eerste registratie         | 28-08-2020        |
| APK geldig tot             | 28-08-2026        |
| BTW Voertuig               | Ja                |
| Bepaling uitvoering        | Waarschijnlijk    |
| Kilometerstand             | 197.833 km        |
| NAP check                  | Logisch           |
| Ingeleverd op              | 15-07-2026        |
| Definitieve kilometerstand | 197.833 km        |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Import voertuig      | Nee              |
| Teruggaaf bij export | Ja               |
| Verhuisgoed          | Nee              |
| Taxi                 | Nee              |
| Motorinhoud          | 1.461            |
| Aantal cilinders     | 4                |
| Euroklasse           | Euro 6           |
| CO2 emissie (g/km)   | 117              |
| Type voertuig        | Bedrijfsvoertuig |
| Aandrijving          | Voorwiel         |

Opties & accessoires 3

- Airco
- Cruise control
- Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 2

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Laatste onderhoudsbeurt             | -               |
| Distributieriem / ketting vervangen | -               |
| Type band                           | Alle seizoenen  |
| Profiel diepte linksvoor            | < 3 mm (Slecht) |
| Profiel diepte linksachter          | < 3 mm (Slecht) |
| Profiel diepte rechtsvoor           | < 3 mm (Slecht) |
| Profiel diepte rechtsachter         | < 3 mm (Slecht) |
| Merk band                           | -               |
| Velgen                              | -               |
| Band breedte                        | -               |
| Band hoogte                         | -               |



|                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bouwjaar<br>2020              | <br>Vermogen<br>70 kW / 95 PK    | <br>Brandstof<br>Diesel |
| <br>Transmissie<br>Handgeschakeld | <br>Kilometerstand<br>197.833 km | <br>BTW Voertuig<br>Ja  |

Voertuig gegevens

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Type voertuig                    | Bedrijfsvoertuig |
| Aantal deuren                    | 5                |
| Carrosserie                      | Bedrijfswagen    |
| Kleur                            | Wit              |
| Aandrijving                      | Voorwiel         |
| Bijtellingspercentage            | 22 %             |
| Bijtellingspercentage geldig tot | 01-09-2025       |

## Schades (11)

### Schade exterieur - Rechtsachter

#### Soort schade

Anders

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Rechter achtervleugel - Polijsten / Touch up (per deel)

### Schade exterieur - Portier rechtsachter

#### Soort schade

Anders

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Rechter achterdeur - Polijsten / Touch up (per deel)

### Schade exterieur - Voorruit

#### Soort schade

Anders

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Voorruit - Voorruit vernieuwen

### Schade exterieur - Voor

#### Soort schade

Anders

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Voorbumper - Voorbumper vervangen (spuiten & arbeid)

### Schade exterieur - Portier rechtsvoor

#### Soort schade

Anders

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Rechter dorpel - Dorpel spuiten


### Schade exterieur - Achter

#### Soort schade

Anders

#### Oplossing

-



#### Omschrijving

Achterklep - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

---


**Schade exterieur - Motorkap**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Motorkap - Deel reparatie

---

**Schade exterieur - Portier rechtsvoor**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Rechter voordeur - Portier spuiten

---

**Schade exterieur - Achter**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Achterbumper - Achterbumper vervangen (spuiten & arbeid)

---

**Schade exterieur - Linksachter**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Linker achtervleugel - Polijsten / Touch up (per deel)

---

**Schade exterieur - Portier linksvoor**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Linker voordeur - Polijsten / Touch up (per deel)

Exterieur opmerking

11 gemelde schade

-

Banden en velgen opmerking

0 gemelde schade

-

Interieur opmerking

0 gemelde schade

-

Technisch opmerking

0 gemelde schade

-

RDW geschiedenis

| Datum      | Informatie                         | Type eigenaar |
|------------|------------------------------------|---------------|
| 24-08-2020 |                                    | Importeur     |
| 28-08-2020 | Eerste toelating Datum deel IA / I | Lease         |
| 08-07-2026 | Laatste tenaamstelling             | Lease         |
| 28-08-2026 | APK vervaldatum                    |               |

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- bestuurdersairbag
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- start/stop systeem
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging
- tussenschot volledig
- warmtewerend glas
- zijschuifdeur rechts
- zijwandbekleding laadruimte

Extra foto's

