


Matrícula:	<b>7707-MFV</b>	Kilometraje:	<b>111201</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>YAREFYHT2GJ025483</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>29/03/2023</b>	Lugar de peritaje:	<b>Ctra. Nacional IV km 519,3</b>
Marca:	<b>TOYOTA</b>				<b>41410 CARMONA</b>
Modelo:	<b>Proace City</b>			Fecha de peritación:	<b>18/06/2026 0:00:00</b>
Versión:	<b>1.5D 75kW (100CV) GX 650kg Media furgón derivado de turismo 75kW 4P manual</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Furgoneta</b>				
Caja:	<b>MAN 6 VEL</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Utilitario</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>4.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>195/65 R 15 91 V</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>195/65 R 15 91 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>195/65 R 15 91 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>195/65 R 15 91 V</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>195/65/15/91 V</b> DELIZQ <b>Dunlop: 4 mm</b> - TRASIZQ <b>Dunlop: 4 mm</b> DELDER <b>Dunlop: 4 mm</b> - TRASDER <b>Dunlop: 4 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>257</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>257</b>				
Marca de neumático Tras Iz	<b>257</b>				

Marca del neumático Tras Dcha

257



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	Gancho de remolque	<b>Sí</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>			Radio	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>

Vehículo rodando	<b>Sí</b>	Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>2</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador manual</b>
Núm reposacabezas	<b>2</b>	Documento de matriculación	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>1</b>		
Núm llaves mando a distancia	<b>1</b>		
Color carrocería	<b>Gris</b>		
Llantas de verano	<b>Acero</b>		
Rueda de repuesto	<b>Sí</b>		
Gato	<b>Sí</b>		
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Utilitario</b>		
Segmento	<b>Segmento 06</b>		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Llave de contacto	Falta	Importe



Tapizado Asiento Del IZ	Gastado	Reemplazar
-------------------------	---------	------------



Puerta Delant Iz	Rayado	Pintar
------------------	--------	--------



Aleta Del Iz	Rayado	Pintar
--------------	--------	--------



Paragolpes Delantero	Rayado	Pintar
----------------------	--------	--------



Aleta Del Dr

Rayado

Pintar



Caja Retrov Ext DR

Rayado

Pintar



Puerta Delant Dr

Rayado

Pintar



Puerta Deslizante DR

Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta maletero Tras Iz

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de pegamento

Quitar Adhesivos



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dKY%2fawrOhPsTTdt3gRSqsZiU1pf1EMOOTFRgRgNoym%2fE%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dKY%2fawrOhPsTTdt3gRSqsZiU1pf1EMOOTFRgRgNoym%2fE%3d&language=es-ES)