

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7BAHNSB PE089656	Erstzulassung	05.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Lauffleistung	32 854 km
Modell	C4 PureTech 130 Stop&Start MAX EAT8	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✓
---------------------------	---

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

3	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

4	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
5	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			
2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-			
			Pauschale	-			

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **500,00€**