DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY2 S6026712	Date d'immatriculation	05/06/2025	Couleur	Bleu Spektrum métallisé
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-281-YK	Odometre	14 890 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF













Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Radar de proximité
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9

Elément	Bloc feu AR LED (d'aile)
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

11



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

15

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

16

Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

17



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

14



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm