

BMW

X2 18D M SPORT SDRIVE

VIN: WBAYK510105W98739



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation 17/05/2023	Odomètre 84458 km
Couleur -	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -
Type de carrosserie Véhicule Utilitaire et Sportif		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Ciel de pavillon / - Toit ouvrant : Oui	Brûlé	Echange
			
002	Sur tapis / -	Manquant	Echange
			
003	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Smart repair

			
004	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Echange
			
005	Aile / Avant Droit	Rayure	Peinture
			
006	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
007	Motif capot / -	Rayure	Echange
			
008	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
009	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			

010	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Smart repair
 			
011	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
   			
012	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 20 "	Rayure	Smart repair
 			
013	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
 			
014	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
  			
015	Baguette de porte / Avant Droit	Rayure	Peinture
 			
016	Revêtement de bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation



017

Entrée de porte / Arrière Droit

Rayure

Peinture



Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☒ Clé anti-vol
- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Câble de charge lente
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☒ Trousse à pharmacie
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☒ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	225 / 40 / 20 / Été	3.2 mm
Avant Droit	MICHELIN	225 / 40 / 20 / Été	2.6 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	225 / 40 / 20 / Été	5.8 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	225 / 40 / 20 / Été	5.4 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Ciel de pavillon / - / Brûlé



Ciel de pavillon / - / Brûlé



Sur tapis / - / Manquant



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Motif capot / - / Rayure



Motif capot / - / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Revêtement de bas de caisse / Droit / Enfoncement



Revêtement de bas de caisse / Droit / Enfoncement



Revêtement de bas de caisse / Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure