



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0125117

www.PS-Team.de

DFK
YZDA1FX3
555BKNA2JA
Kug
HS947

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bez

0.1. Fabrikmarke:

0.2. Typ:

- Variante:

- Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr

metrische Einheiten

metrische Einheiten

KOELN

(Ort)

Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH

(Dienststellung)

(Unterschrift):

(Datum): 01.04.2022

HCGM1030

GK

1B100

WK24

1

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:

Mittel:

Hoch:

Höchstwert:

Kombiniert:

Gewichtet, kombiniert:

5. Vollerlektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß

Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:

Elektrische Reichweite:

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch (BCAC, gewichtet):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung

(EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.; 4614; 7.; 1658 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

225/55 R19 99 H 7.5Jx190S50.0 (1+2)

225/60 R18 100 H 7.5Jx180S50.0 (1+2)

225/60 R18 100 Q M+S 7.5Jx180S50.0 (1+2)

225/65 R17 102 Q M+S 7.0Jx170S50.0 (1+2)

245/45 R20 99 H 8.0Jx200S55.0 (1+2)

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4		
3.	*Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -		
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatenisiert/automaatenisiert/volautomatenisiert ist	nicht-automatenisiert		
4.	* Radstand:	2710	mm	
4.1.	Achsstände 1-2/2-3/3-4:	2710	mm	
5.	Länge:	4626	mm	
6.	Breite:	1882	mm	
7.	Höhe:	1690	mm	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1564	kg	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeug:	1574	kg	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2075	kg	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1040/1055	kg	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3875	kg	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:			
18.1.	Deichselanhänger:	-	kg	
18.3.	Zentralschleppanhänger:	1800	kg	
18.4.	Ungelenktem Anhänger:	750	kg	
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD		
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	YZDA		
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzündung		
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein		
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3, in Reihe		
25.	Hubraum:	1496	cm ³	
26.	Kraftstoff:	Benzin		
26.1.		Einsteckbetrieb		
27.	26.2. (nur Zweitstöffmotor)	-		
27.1.	Maximale Leistung (Verbrennungsmotor):	110,6/6000	kW at min ⁻¹	
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW	
28.	Getriebe (Typ):	Handgeschaltet		
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen)	(1) 3,583 (2) 1,952 (3) 1,290 (4) 0,971 (5) 0,775 (6) 0,651		
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	stehe 28.1.2.		
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)			
29.	Höchstgeschwindigkeit:	195	km/h	
30.	Spurweite 1/2/3:	1596/1580	mm	
35.	Angenommene Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWF) und Reifeklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):			
- Achse 1		225/65 R17 102 H	7,0x170SS50,0 A C1	
- Achse 2		225/65 R17 102 H	7,0x170SS50,0 A C1	
36.	Anhängen-Bremsenschlüsse:	-		
38.	Code des Aufbaus:	AF MPV		
40.	Farbe des Fahrzeug:	Bian		
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2		
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;		
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-		
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motor Drehzahl/Fahrgeräusch:	73 bei 3750 / 66	dB(A)min ¹ /dB(A)	
47.	Abgasnorm Euro	6 AP		
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V und			
47.1.1.	Prüfmasse:	1657	kg	
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0,000	m ²	
47.1.2.1.	Vornassichliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²	
47.1.3.	Fahrowiderstandskoeffizienten	75,84/743	N	
47.1.3.0.	f0:	0,67100	N / (km/h)	
47.1.3.1.	f1:	0,03747	N / (km/h) ²	
47.1.3.2.	f2:			

47.2.	Fahrzyklus			
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:			
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f desc):			
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:			
48.	Abgasemissionen:			
	Nnummer des Basistrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)	see 26.	see 26.	715/2007; 2018/1832AP
CO:		-		6
THC:		-		318,8
NMHC:		-		8,3
NOx:		-		5,0
THC + NOx:		-		4,7
NH3:		-		-
Partikelmasse:		-		0,36
Partikelzahl:		-		1,92
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)			
CO:		-		-
NOx:		-		-
NMHC:		-		-
THC:		-		-
CH4:		-		-
NH3:		-		-
Partikelmasse:		-		-
Partikelzahl:		-		-
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			-
48.2.	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:			-
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			-
48.2.	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:			-
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeugen mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)			
NEFZ-Werte CO ₂ -Emissionen				
Innerorts:		-		150
Außerorts:		-		101
Kombiniert:		-		119
Gewichtet, kombiniert:		-		-
NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch				
Innerorts:		-		6,9
Außerorts:		-		4,9
Kombiniert:		-		5,6
Gewichtet, kombiniert:		-		-
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)		-		-
Prüffaktor (falls zutreffend)		-		-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)		-		-
Elektrische Reichweite		-		-
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			
3.1.	Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			
3.2.	Gesamteinspannung durch NEFZ (falls zutreffend):			
3.2.1.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			
4.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)			
WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen				
Niedrig:		-		192
Mittel:		-		143
Hoch:		-		127
Höchstwert:		-		156
Kombiniert:		-		149
Gewichtet, kombiniert:		-		-



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Service im Juni fällig



Bild 13 : Motorhaubendämmung zerbissen




Bild 14 : Hagelschaden




Bild 15 : Hagelschaden




Bild 16 : Hagelschaden



Bild 17 : Kotflügel links Harzfleck, polieren



Bild 18 : Stoßfänger hinten zerkratzt, polieren




Bild 19 : Stoßfänger vorne lose




Bild 20 : Stoßfänger vorne lose



Bild 21 : Bremsscheiben hinten eingelaufen



Bild 22 : Bremsscheiben hinten eingelaufen



Bild 23 : Fensterheberschalter links Chromablösung

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
28.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.06.2022	Letzte Zulassung	02.06.2022
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Kuga 1.5 EcoBoost TITANIUM X
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMFNS18326
HSN / TSN	8566 / BTI	Schlüssel-Nr.	40213773
Km-Stand abgelesen	40013	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	111	Hubraum (ccm)	1496
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 65 R 17 102 V	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	4 mm
rechts	225 / 65 R 17 102 V	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	4 mm
2 links	225 / 65 R 17 102 V	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	5 mm
rechts	225 / 65 R 17 102 V	Bridgestone / Turanza ECO	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Dekor-Umrandung der Seitenscheiben, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, silberfarben, Dachspoiler, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, Lackierung: Uni, Lederschaltknopf, Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design, in Sensico-Kunstleder, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Becherhalter, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Ottopartikelfilter, Park-Pilot-System vorn und hinten, Polster: Premium Polsterung Sensico in Leder-Optik/Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Radiozubehör: B&O Sound System, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Servolenkung, Sitze: Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, 10-fach inkl. elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Statische LED-Scheinwerfer, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Teppichfußmatten vorn und hinten, Velours, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Uni-Sonderfarbe
GTBAB	Paket: Winter
BY3AB	Paket: Winter II

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 01.07.2024 bei Kilometerstand 23.982

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaubendämmung zerbissen, erneuern (Bild 13)
2. Hagelschaden, drücken (Bild 14, 15, 16)
3. Stoßfänger vorne lose, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 19, 20)

4. Bremsscheiben hinten eingelaufen,
erneuern (Bild 21, 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Service im Juni fällig, (Bild 12)
Kotflügel links Harzfleck, polieren, prüfen und
Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
(Bild 17)
Stoßfänger hinten zerkratzt, polieren, prüfen
und Befund festlegen, Schadenerweiterung
möglich
Fensterheberschalter links Chromablösung,
(Bild 23)