

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5837NHK / WBA41FR060FV99825 / FV99825

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.293

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5837NHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	28/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

5837NHK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO							
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Tapa argolla remolcado	Pintar Sustitución Combinada no	REEMPLAZAR	0.08 h.		0.08 h.	0,34	30,47	10,00	33,92 €
3. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	464,79	40,00	372,04 €
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,22	10,00	22,69 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
8. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.83 h.	7,75	0,00		100,53 €
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	1.83 h.	7,75	0,00		97,45 €
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
11. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1739,07 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5837NHK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,58 h.	176,33 €
Total material pintura	-	46,54 €
Total Mano de Obra Pintura	10,99 h.	423,10 €
Total Recambios	-	453,13 €
Descuento recambios aplicado	-	205,28 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	640,00 €















ECO

661km 11:12

20

Valores desd. inic. viaje

1.1 l/h



Total 21293 km → 0.8 km



Puerta abierta.

+22.5 °C WARM-UP



200 km/h
Power Windows
P
APARCAMIENTO Y MANOBRAS
Trayectoria
Cambio marcha en...
Solo en...
- LOW +
- LOW +
11:19
BMW
Adapt. de espejo
Adapt. marcha atrás
Asesor

SPORT
COMFORT
ECO PRO
AUTO H
SAVA
OPTION











WBA41FR060FV99825









Zona Logística Puerto Tarragona

Z. I. Vila-Seca 4

CAD-100

11:14

Comi Prat d'Albinyana

Comi Mas de Virgili

Tarragona

3146

33 m

100 m

Buscar aquí

LOW AUTO OFF

LOW AUTO OFF





86.5 mm





























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

 **Manheim**
Car AUTOMOTIVE







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE

5833





Manheim
CAR ACQUISITION









0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
Car Auctions